Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Audi Service · Service · Service 22641 Audi Zentrum Berlin-Spandau GmbH Brunsbütteler Damm 40 13581 Berlin 21.9.16	Audi Service · Service · Service 22641 Audi Zentrum Berlin-Spandau GmbH Brunsbütteler Damm 40 13581 Berlin 21.
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.04.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 31394		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: **Autohaus Isensee** **Volkswagen Partner** Stendaler Str. 48 39646 Oebisfelde Telefon (03 90 02) 84 00 Telefax (03 90 02) 8 40 40 www.autohaus-isensee.de Stempel des Fachbetriebs		Longlife-Motoröl eingefüllt von: **Autohaus Isensee** **Volkswagen Partner** Stendaler Str. 48 39646 Oebisfelde Telefon (03 90 02) 84 00 Telefax (03 90 02) 8 40 40 www.autohaus-isensee.de Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.01.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 61564		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 26001		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Isensee Volkswagen Partner Stendaler Str. 48 39646 Oebisfelde Telefon (03 90 02) 84 00 Telefax (03 90 02) 8 40 40 www.autohaus-isensee.de Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Isensee Volkswagen Partner Stendaler Str. 48 39646 Oebisfelde Telefon (03 90 02) 84 00 Telefax (03 90 02) 8 40 40 www.autohaus-isensee.de Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 01/19 **oder** bei (km-Stand): 90.000	Bremsfl. am (Datum): 09/19 **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.01.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 78812		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A. 2019100597		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Albertsmeyer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Am Stadion 1 • 37339 Leinefelde-Worbis Tel.: 036074 3 83-0 • Fax: 036074 3 83 -21 Betriebsnummer 78280 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 150782... Autoha... Albertsn... 37339 Leinefel... Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 01.12020 **oder** bei (km-Stand): 90000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
X / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / X	AdBlue®
☐ / X	Inspektion	☐ / X	Bremsflüssigkeit
☐ / X	mit Motorölwechsel	X / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / X	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / X	Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / X	Haldexkupplung: Öl
☐ / X	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / X	Keilrippenriemen
X / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	X / ☐	Luftfiltereinsatz
X / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / X	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
X / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / X	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.05.19		☐ / X	Zahnriemen
bei km-Stand: 100918		☐ / X	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1100026832		☐ / X	.....
Service durchgeführt von: Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0		LongLife Mobilitätsgarantie: Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 01.12020 **oder** bei (km-Stand): 108812	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☐ / ☒	Inspektion	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	04.12.19	☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand:	133668	☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:	8204900237	☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von:	S-1	Longlife-Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs	Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0	Stempel des Volkswagen Partners	Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 0120	am (Datum): 1221
oder	**oder**
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 163000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SD

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.1.2020		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 138788		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2019010220		☒ / ☐	Bremse hinten
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	07/2021
oder	
am (Datum): 07/2021	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 163000	bei (km-Stand): 163000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SD

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 23.01.18	km-Stand: 61564
Bemerkungen: 4667/06	Autohaus Isensee Volkswagen Partner Stendaler Str. 48 39646 Oebisfelde Telefon (03 90 02) 84 00 Telefax (03 90 02) 8 40 40 www.autohaus-isensee.de Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner