

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1						
Ja / Nein.	Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:			
□/ ʤ (Ölwechsel-Service	□/ Å (AdBlue®			
X /-	Inspektion	□\ K	Bremsflüssigkeit			
X /0	mit Motorölwechsel	□ / (‡/	Dieselkraftstofffilter			
- / b y/	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ ₽	Getriebeöl: DSG [®] , ATF			
À 10	LongLife Motoröl verwendet	□/ ₫	Haldexkupplung: Öl			
□/ ¤	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	口/ 段	Keilrippenriemen			
X /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ½ ′	Luftfiltereinsatz			
□/ ⋈	Reparaturempfehlung	u/ a (Reifenfüllflasche (Dichtmittel)			
□/ ₫	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ Æ	Staub- und Pollenfiltereinsatz			
Service du	urchgeführt am: 02.03.18	- / Q	Zahnriemen			
bei km-St	and: 30475	□/ g /	Zündkerzen			
Rechnungsnummer: 1100464 85		۵/۵				
	136/49689 O. Bleicher		longLife Mobilita) sgarantie 136/49689 O. Bleicher 88002 Friedrichswagen Partners			
Ihre nächs	ten Service-Termine		resoluteros a companyas a companyas			
Service-Ereignis		Zusatzarb	eiten			
nach Service-Intervall-Anzeige oder		Pollafile				
am (Datum):		am (Datum): 02 / 19				
oder		oder (2000)				
bei (km-Stand):		bei (km-Stand): 60000				

Service	-Nachweis 2		
Ja / Nein.	Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/ □ /	Ölwechsel-Service	□/ ₩ (AdBlue [®]
X /-	Inspektion	□/ ₩	Bremsflüssigkeit
Z /-	mit Motorölwechsel	u/ Q	Dieselkraftstofffilter
M /0	mit erweitertem Inspektionsumfang	X 1/0	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
X /0	LongLife Motoröl verwendet	u/\$	Haldexkupplung: Öl
□/ @	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ V	Keilrippenriemen
K /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ b ¥	Luftfiltereinsatz
۵/۵	Reparaturempfehlung	۵/ ۵(Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X (/0	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 25 -0 /- //	□/ ba	Zahnriemen
bei km-Si	tand: 60686	□/ ₫	Zündkerzen
Rechnung	gsnummer: 1100,59807	٥/٥ ٢	
Service d	urchge(dhrovon:		LongLife Mobilitätsgarantie:
	136/49689 O. Bleicher		136/49689 O. Bleicher
Stempele	den Fachbetriebhafen	8	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre näch	sten Service-Termine	- It	
Service-Ereignis		Zusatzar	beiten
nach Se oder am (Datu	ervice-Intervall-Anzeige m): <u>01/20</u>	La f	ff://e/
oder	tand): 90000	oder bei (km-	Stand): 90000

Service-Nachweis 3 Ja / Nein. Durchgeführt wurde: Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: 0/0 Ölwechsel-Service AdBlue® 0/X **X**/ 🗆 Inspektion **M**/0 Bremsflüssigkeit X/ D mit Motorölwechsel Dieselkraftstofffilter DI/O 0/0 mit erweitertem Inspektionsumfang 0/10 Getriebeöl: DSG®, ATF ₫/□ LongLife Motoröl verwendet 口/p Haldexkupplung: Öl Korrosions- und Dichtheitsprüfung der 0/X 口/図 Keilrippenriemen Erdgasanlage **M**/0 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung X/O Luftfiltereinsatz 口/**域** Reparaturempfehlung 口/故 Reifenfüllflasche (Dichtmittel) Kundenwunsch Ø/0 口/政 Staub- und Pollenfiltereinsatz (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: 06.12.19 □/**©** Zahnriemen 89967 0/0 bei km-Stand: Zündkerzen 0/0 Service durchgeführt LongLife tsgarantie: 136/49689 136/49689 O. Bleicher O. Bleicher Stempel des 68002tFøødricnsharen 666002 FredoknskanenPartners

Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	Zusatzarbeiten		
(Xnach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):12/2020	am (Datum): 01121			
oder bei (km-Stand): 119967	oder bei (km-Stand): 120'000			