

# BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA



**Dokumentation der Fahrzeugübergabe**

Datum der Fahrzeugübergabe<sup>a)</sup>

02 / 11 / 2018

ŠKODA Partner

SKODA



Autohaus  
Ostermaier GmbH  
84307 Eggenfelden

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>b)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw.  
Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

<sup>b)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJJ7NEXJ0185125

CRMB

5E548C OCT

COM

STY

SYV LA7W-BE8E HA 110KW CRMB

EOA 1D2 7UF 18F 1KD 6FF 1AT 7MM  
1N3 G01 HH7 4UP L05 B01 3QC 4X3  
JOV Q16 8GU



R 16 R 17

Hier den Fahrzeugkennträger aufkleben



5E0012705AM



SKODA

<b>Übergabe-Inspektion</b>	
Datum	2017-10-30
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	2017306403-00
Durchgeführt von	Autohaus Ostermaier GmbH Landshuter Straße 160 84307 Eggenfelden Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXI0185125
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-10-27

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-04
Laufleistung	148119 km
Auftragsnummer	87423
1/3.295.603 1 Jahr	
Durchgeführt von	Seubert Autocenter GmbH Chamer Straße 130 94315 Straubing Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-10
Laufleistung	119001 km
Auftragsnummer	2019303751
MOB:1/2.998.707	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Ostermaier GmbH Landshuter Straße 160 84307 Eggenfelden Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)