





**Serviceplan  
Volkswagen**  
Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger



1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z HE135377	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 45X	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. HLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	110 kW TDI M6F	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	CRL B	QFZ
	<input type="checkbox"/>	LC9X	TO
4	<input type="checkbox"/>	B0A F94 G0K H5R J2D DN4	
	<input type="checkbox"/>	- 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1	
	<input type="checkbox"/>	- 3S1 8TB Q16 I8E 8GU	
	<input type="checkbox"/>	8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

Abb. 1 1: Fahrzeug-identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="text-align: right;"><b>1 6. JAN. 2017</b></p> <p style="text-align: center;">  <b>Volkswagen AG</b>  <b>EMDEN</b>  <b>Fahrzeug-Vorbereitung</b></p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>2 2. Jan. 2017</b></p> <p style="text-align: center;">  <b>VOLKSWAGEN AG</b></p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

**Service-Nachweis 1**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>20.06.17</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>31626</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>#4778</b>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  <b>Steinböhmer</b> GmbH & Co. KG 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Hauptstr. 43 Stempel d. 05207/99166-0 <b>-21553-</b>	 <b>Steinböhmer</b> GmbH & Co. KG 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Hauptstr. 43 ☎ 05207/99166-0 Stempel d. Volkswagen Partners <b>-21553-</b>

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>06/18</b> oder bei (km-Stand): <b>62026</b>	..... <b>nach Anzeige</b> ..... am (Datum): ..... / ..... / ..... oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.11.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62402	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 9932	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  <b>Autohaus Steinböhmer</b> GmbH & Co. KG 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Hauptstr. 43 0 52 07 / 99 166-0 - 21553 -	 <b>Autohaus Steinböhmer</b> GmbH & Co. KG 33758 Schloß Holte-Stukenbrock Hauptstr. 43 0 52 07 / 99 166-0 Stempel des Volkswagen Partners - 21553 -
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>11.12.2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>103618 km</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A 12120</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bremsbeläge vorne hinten</b>
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Zentrum Bergkamen</b>	LongLife Mobilitätsgarantie
<b>Hülpert SK GmbH</b>	<b>Volkswagen Zentrum Bergkamen</b>
Werner Straße 117-119	<b>Hülpert SK GmbH</b>
59192 Bergkamen	Werner Straße 117-119
	59192 Bergkamen
	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	am (Datum): .....
am (Datum): .....	oder
oder	bei (km-Stand): .....
bei (km-Stand): .....	

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel: <b>Kratzer Stoßfänger vorne unterhalb</b>	<b>Volkswagen Zentrum Bergkamen</b> <b>Hülpert SK GmbH</b> Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen  Stempel des Fachbetriebs	

3600127015E

**Service-Nachweis 4**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>06.08.19</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>134.253</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>A* 6498</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
durchgeführt von: <i>22631</i> <b>Volkswagen Zentrum Bergkamen</b> <b>Hülpert SK GmbH</b> Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Zentrum Bergkamen</b> <b>Hülpert SK GmbH</b> Werner Straße 117-119 59192 Bergkamen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Inspektion + Öl</i>
oder	
am (Datum): <i>08.2020</i>	
am (Datum): .....	
oder	oder
bei (km-Stand): <i>164.000</i>	bei (km-Stand): .....