



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 16.03.2016
Deutsch: 05.2016
Teile-Nr.: 3G0012701SD



3G0012701SD

1

WVWZZ3C

z

HE021395

2

PASSAT A11tr.

BMT

3

CUA A

LB2Y-----

4

B0A U45 G1D H7I J2D DK9

1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL

3S1 8TB Q16 I8H 8GU

9VC 1LA L28 OYG G06 7MM

3G5

C9T

TS3

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.12.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 32530	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 58261	☐
Service durchgeführt von: [Stempel]	LongLife Mobilitätsgarantie: [Stempel]
Stempel des Fachbetriebs: [Stempel]	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	am (Datum): 7.12.16
oder	oder
bei (km-Stand): 6000	bei (km-Stand):




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
[Stempel: 133/46469 PEDROTTI 50126 Bergheim]	
Stempel des Fachbetriebs	

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue®
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselmotorschwefel
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Halbexkupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Keilrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturrempfehlung	☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.06.17		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 66135		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 49527		☒	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
 133/46469 PEDROTTI 50126 Bergheim		 133/46469 PEDROTTI 50126 Bergheim	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige			
oder		am (Datum):	
am (Datum):		oder	
bei (km-Stand): 90000		bei (km-Stand):	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		





 Audi
 133/46469
PEDROTTI
 50126 Bergheim

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

360012701SD

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		




133/46469

JACOBS
Automobile
50128 Bergheim

Audi

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue®
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselmotorschwächler
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Halbexkupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Keilrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturrempfehlung	☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.11.18		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 121905		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: PA 12342		☐	
Service durchgeführt von:		Long Life Mobilitätsgarantie:	
 133/46671 Stempel des Fachbetriebs Klinkhammer 50354 Hürth		 133/46671 Stempel des Fachbetriebs Klinkhammer 50354 Hürth	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder			
am (Datum): 12/11/19		am (Datum): 12/11/18	
oder		oder	
bei (km-Stand): 150.000		bei (km-Stand): 150.000	

RTT-0449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		



133/46671
Bauitz & Klinkhammer
50354 Hürth

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®	☐	
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit	☐	
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotortofffilter	☐	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	☐	
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl	☐	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen	☐	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz	☐	
☒ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	☐	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	
Service durchgeführt am: 11.6.18	☐ Zahnriemen	☐	
bei km-Stand: 153382	☐ Zündkerzen	☐	
Rechnungsnummer: FA 16464	☐	☐	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
 Stempel des Fachbetriebs: 133/46671 Bauz & Klinkhammer 50354 Hünth		 Stempel des Volkswagen Partners 133/46671 Bauz & Klinkhammer 50354 Hünth	
Ihre nächsten Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.11.19 oder bei (km-Stand): 182.200		am (Datum): 06.11.19 oder bei (km-Stand): 182.200	

360012701SD




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		
 133/46671 Bauz & Klinkhammer 50354 Hünth		