

Serviceplan

Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service	e-Nachweis 1			
la / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
_ / p	Ölwechsel-Service	口/ 英	AdBlue®	
A /0	Inspektion	□/ #	Bremsflüssigkeit	
))/u	mit Motorölwechsel	口/枚	Dieselkraftstofffilter	
□/ p (mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ ợ	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
4 /0	LongLife Motoröl verwendet	□/ d /	Haldexkupplung: Öl	
□/¢#	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/¢	Keilrippenriemen	
ф /о	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/d	Luftfiltereinsatz	
□/#	Reparaturempfehlung	口/英	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
۵/ <u>چ</u>	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ ¤ (Staub- und Pollenfiltereinsatz	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		□ / ¤į	Zahnriemen	
bei km-Stand: 28485		□/ p ¥	Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		X 0/0	Winterrado montrot	
Service du Stempel d	133/37770 Autohaus Selm es Fachoetge 379 Selm		LongLife Mobilitatsgarantie 133/37/70 StempALHailValkavagal/Patners	
Ihre nächs	ten Service-Termine		59379 Selm	
Coming F		Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige oder				
		am (Datum):		
		oder		
pei (km-Stand):		bei (km-Stand):		

Servi	ce-Nachweis 2				
Ja / Nei	in. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
0/0	Ölwechsel-Service	0/9	AdBlue®		
	Inspektion	o pa	Bremsflüssigkeit		
40	mit Motorölwechsel	011	Dieselkraftstofffilter		
d /0	mit erweitertem Inspektionsumfang	o Mb	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
d /0	LongLife Motoröl verwendet	018	Haldexkupplung: Öl		
o/o	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/9	Keilrippenriemen		
۵/۵	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/2	Luftfiltereinsatz		
۵/۵	Reparaturempfehlung	0/5	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	10	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service o	durchgeführt am: 20.07.11	0/9/	Zahnriemen		
bei km-S	Stand: 57359	- X	Zündkerzen		
Rechnur Service o	138/57770 Autonaus Seim	0/0	133/37770 Autohaus Selm Stemper Jose V Stemper Partners		
hre näch	nsten Service-Termine				
Service-E	Ereignis	Zusatzarl	Zusatzarbeiten		
nach Se	ervice-Intervall-Anzeige				
oder					
m (Datum):		am (Datum):			
der		oder			
ei (km-Stand):		bei (km-Stand):			

Sel All	te-Nachweis 3		
a / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
ם/ם	Ölwechsel-Service	0/1	AdBlue [®]
10	Inspektion	0/9/	Bremsflüssigkeit
(/0	mit Motorölwechsel	RIO.	Dieselkraftstofffilter
	mit erweitertem Inspektionsumfang	01/	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
L o	LongLife Motoröl verwendet	0/2	Haldexkupplung: Öl
٥/٥	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/8	Keilrippenriemen
ם/ם	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		Luftfiltereinsatz
ם/ם	Reparaturempfehlung	01/	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
ם/ם	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/2	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.03.19		- 1/L	Zahnriemen
bei km-Stand: 86897		- /x	Zündkerzen
Rechnu	ingsnummer:	0/0	
Service	Autohaus Selm		138/37770 Autorbeigs/Signmagen Partners
Stemp	543/4 SAM		
			59379 Selm
hre nä	chsten Service-Termine	Zusatza	
hre näd Service			
hre näc Service nach	chsten Service-Termine -Ereignis		rbeiten
hre näc Gervice nach	chsten Service-Termine -Ereignis Service-Intervall-Anzeige		rbeiten

Servic	e-Nachweis 4		
Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
a/a	Ölwechsel-Service	0/2	AdBlue [®]
K/o	Inspektion	01/	Bremsflüssigkeit
lo -	mit Motorölwechsel	015	Dieselkraftstofffilter
	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/9	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
gla	LongLife Motoröl verwendet	018	Haldexkupplung: Öl
0/0	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	01/6	Keilrippenriemen
۵/۵	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	018	Luftfiltereinsatz
۵/۵	Reparaturempfehlung	014	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	L.	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04. 10.19		019	Zahnriemen
bei km-	Stand: 114664	01 A	Zündkerzen
	ngsnummer: 15098	0/0	
	138/37770 Autohaus Selm		138/37770 Autonaus Selm Stempel d \$38/\$9/\$6/17prtrers
Ihre näd	hsten Service-Termine		
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	