

VSSZZZ7N z FV 524646

SEAT empfiehlt Castrol

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

710 38Y
 ALHAM 2.0 TDI Style
 130 KW DE2D6F
 CFG PQJ
 LR7H L--- L--- JJ



VB7-002 17.4.2015 1206 0666
 KESSY 7N6900375AB

B0A C2M G1A H12 J4E DE2
 1AT 100 2FQ 5RQ 5SL
 3S1 3U4 QI6 BAY BGV
 1LW 3FA 7MJ
 4UP 4X3 4I3 N2N 5MY
 BRM 2JB E52
 1D0 ABC BIM USA 1N3 3PD 4A3 BN3

Fahrzeugdaten

Alhambra, Mii, Toledo

1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrzeugstellnummer)
2. Fahrzeugtyp / Motorleistung / Getriebe
3. Motor- und GetriebeKennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung
4. Mehrausstattungen / PR-Nummern

Restliche Modelle

1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrzeugstellnummer)
2. Fahrzeugtyp, Modell, Hubraum, Motorart, Ausführung, Motorleistung und Getriebeart
3. Motornummer, Getriebeummer, Außenlacknummer und Innenausstattungsnummer
4. Mehrausstattungen und PR-Nummern
5. Verbrauch städtisch (l/100km)
 Verbrauch außerstädtisch (l/100km)
 Kraftstoffverbrauch insgesamt (l/100km) / CO₂-Emissionen (g/km) kombiniert

Wichtig

- Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen.
- SEAT informiert die SEAT-Vertragswerkstätten über die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte. Diese Werkstätten verfügen über die erforderlichen Werkzeuge und hoch qualifizierte Mitarbeiter, wodurch die Sicherheit und die gute Funktion Ihres Fahrzeugs gewährleistet wird.
- Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeckt dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Speck

Service-Nachweise

	JA	NEIN
Langlife Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Partikelfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapfenringe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brennölstopfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG [®] - Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewölbe und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Platzspiegel (Platzierblech)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: **22.03.2016**

Km: **32642**

Rechnungsnummer: **1037689**

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **SL**

46361
Speck
Landstraße 1
76275 Ettlingen


 Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilite Service

Gültig ab:

bis:

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

Km: **Et. Anzeige**
(Wird zum 1. eintr.)

Wichtig

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Speck

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)




Abb. 1 - Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserietypen

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- × Kratzer
- Beule
- Lackschäden
- △ Steinschlag

Wurden Mängel festgesetzt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungsbabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschüsseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG [®] Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX Kupplung (DS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfiter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 12.10.16
 km: 61078
 Rechnungsnummer: 062773
 Reparaturempfehlung:
 Service durchgeführt von:
 49433
 Autohaus del SOL
 Am Durfacher Tor
 76131 Karlsruhe
 SEAT
 Stempel des Fachbetriebs

SEAT MobilService
 49433
 Comp. 07/15 del SOL
 07/17 Am Durfacher Tor
 76131 Karlsruhe
 Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service
 Datum: 10/17 / LT
 km: 90000 / Auswege
 (WAS VORST. ENTRETT)

Wissen
 Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Technische

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)

Abb. 2: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- x Kratzer
- o Beule
- Lackschäden
- △ Steinschlag

Wurden Mängel festgestellt? ja nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
Langlife Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
250 ^{ml} Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Knopfung (DI)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gardien und -schürze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SEAT

Datum: 1.6.17
 km: 83164
 Rechnungsnummer:
 Reparaturanweisung:
 Service durchgeführt von:
 49433
 Autohaus del SOL
 Am Dierkecher Tor
 76131 Karlsruhe
 SEAT

Nächster fälliger Service
 Datum: 6/18
 km: 84000
 SEAT

Wichtig!
 Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)

Abb. 3 Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- x Kratzer
- o Beule
- Lackschäden
- △ Steinschlag

Wurden Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LangLife Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder Laufleistungsbasierender Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Wachs- und Polierarbeiten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wahlfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandschutzgerät	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100% Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WALZER-Kappung (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter und Nadelbürste	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssigkeitsfilter (Pollenfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnwaxen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 07.02.18
 km: 117432
 Rechnungsnummer: 068500
 Reparaturempfehlung:
 Service durchgeführt von:


SEAT Multi-Kit Service 49433
 Gültig bis: 07.07.18
 bis: 07.07.18
 Am Durlacher Tor
 76131 Karlsruhe

 Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service
 Datum: 01.11.19
 km: Nach Anzeiger
 (falls zuzust. eintr.)

Wichtig:
 Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)




Abb. 4. Gültig für alle Fahrzeug- und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- x Kratzer
- o Beule
- Lackschäden
- △ Steinschlag

Wurden Mängel festgestellt? Ja Nein
 Beschreibung der Mängel:

49433
 Autohaus del SOL
 Am Durlacher Tor
 76131 Karlsruhe

 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LangLife Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufleistungsbabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lüfter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschrauben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG [®] Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX Kupplung (DS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Macromedia

Datum: 07.01.18

km: 117132

Rechnungsnummer: 0608800

Reparaturmaßnahme:

Service durchgeführt von:

49433
Autohaus del SOL
Am Durlacher Tor
76131 Karlsruhe

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilservice 33

Autohaus del SOL
Am Durlacher Tor
76131 Karlsruhe

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 01/19

km: Nach Menge

(je nach Einsatz)

Wichtig!

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)




Abb. 1: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen

Der Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- x Kratzer
- o Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Wurden Mängel festgestellt? JA NEIN

Beschreibung der Mängel:

Schaden hinter Stopfschwinge links

49433
Autohaus del SOL
Am Durlacher Tor
76131 Karlsruhe

Stempel des Fachbetriebs