

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



BETRIEBSANLEITUNG



ŠKODA Superb

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe^{a)}

28 / 02 / 2017

ŠKODA Partner



Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantielebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?

Ja

Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBLH9NP3H7516548

DFEA

3V545Y SUP.COM

GRT

STY


QGN LF9F-J3J3 LA 110KW DFEA

EOA 1D0 7UF 18E 1KU 6FF 1AT 7MM
1N3 G03 H1U 4UP L31 B01 3QT 4X4
J2D Q16 8GU



R 16 R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



Übergabe-Inspektion

Datum	2017-02-28
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	205380
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wir sind Auto Point,
dein Freund!

Seite 2 von 3
AutoPoint
Ein Unternehmen der AHC-Gruppe

Sicherheitscode: 04WJhICUdflDpna5aqIP*ufR(LBuPTa)le*7cyRuMNOQ06k00rQONjwYonfHwZPm DE32123C 2020-01-31 15:19 (+10)



Service



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-03
Laufleistung	62207 km
Auftragsnummer	236839
MOB 1/2.641.334	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schliebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-05-25
Laufleistung	53691 km
Aktion 94K1 Scheinwerfer-Anpassung	
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-11-17
Laufleistung	31474 km
Auftragsnummer	221884
Mobilitätsnummer: 1/2.308.593	
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wir sind Auto Point,
dein Freund!



Ein Unternehmen der AHC-Gruppe

Sicherheitscode: D4WjBHCUDfDpna5aqIPuRsl.BuPITaIle*7cyRuMNOQQ6kBOFqOHjwYonFHA/7Pm DE32123C 2020-01-31 15:19 (+1.0)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLH9NP3H7516548
Typbezeichnung	SUP.COM Gr5TY TD110/2.0MGA
Datum der Auslieferung	2017-02-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-31
Laufleistung	121935 km
Auftragsnummer	270001
MOB-Marke Nr.: 1/3.455.648	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Schliebedach ✓ Wasserablauf ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Öl f Allradkupplung ✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-02
Laufleistung	92567 km
Auftragsnummer	253295
Mob-Nr.: 1/3.063.699	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wasserablauf ✓ Dieselmotorenfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	AUTO POINT GmbH Neefestrasse 90 09116 Chemnitz Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wir sind Auto Point,
dein Freund!

Seite 3 von 3
Ein Unternehmen der AHC-Gruppe

Sicherheitscode: 04WjHCUdFDnaSaQIPuRSLBuPTaIje*2cyRuMNOQQ6kBOFqONjwYonfHA/7Pm DE32123C 2020-01-31 15:19 (+1.0)