

WVG 777



**Serviceplan
Volkswagen**
Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	z	HW893640																																																																
	AD1	46P																																																																		
2	Tiguan 2.0		HLBMT																																																																	
	110 KW	TDI	M6A																																																																	
3	DFGA		SBE																																																																	
	LA3QL		BG																																																																	
4	<table border="1"> <tr> <td></td><td>B0A</td><td>42D</td><td>G0L</td><td>H1H</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q4H</td> </tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>1AT</td><td>1G0</td><td>2ZH</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL</td><td>TR1</td> </tr> <tr> <td></td><td>0BG</td><td>3S1</td><td>3U1</td><td>QI6</td><td></td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZQ</td> </tr> <tr> <td></td><td>1KU</td><td>1ZA</td><td>-</td><td></td><td>G01</td><td>7MM</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td></td><td>4I2</td><td>N0R</td><td>5MJ</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>8RM</td><td>2JR</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BG</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>1JA</td><td>L05</td><td>0YQ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							B0A	42D	G0L	H1H	J2D	DN4	Q4H		-	1AT	1G0	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1		0BG	3S1	3U1	QI6		I8E	8GV	8ZQ		1KU	1ZA	-		G01	7MM				0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ			8RM	2JR	E0A	0AL	0BG					1JA	L05	0YQ					
	B0A	42D	G0L	H1H	J2D	DN4	Q4H																																																													
	-	1AT	1G0	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1																																																												
	0BG	3S1	3U1	QI6		I8E	8GV	8ZQ																																																												
	1KU	1ZA	-		G01	7MM																																																														
	0Y1	4UP	4X3		4I2	N0R	5MJ																																																													
	8RM	2JR	E0A	0AL	0BG																																																															
	1JA	L05	0YQ																																																																	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>28.2.17</i></p>  <p>133 / 32336</p> <p>Nouvertne</p> <p>42651 Coltingen</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>  <p>133 / 32336</p> <p>Nouvertne</p> <p>42651 Coltingen</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.11.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 27620	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 5594	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: am Schlagbaum GmbH & Co. KG	<input type="checkbox"/>
Kuller Str. 16 · 42651 Solingen	Mobilitätsgarantie bis
☎ 0212 / 5464-0 · Fax 0212 / 5464-54
Betriebs-Nr. 32336	nach Serviceintervallanzeige
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Prüfung</i>
oder
am (Datum): 11/18	am (Datum): 11/18
oder	oder
bei (km-Stand): 57620	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.11.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 47.225	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wischen Ölblech
Service durchgeführt von: Nouvertne	LongLife Mobilitätsgarantie: <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
am Schlagbaum GmbH & Co. KG	am Schlagbaum GmbH & Co. KG
Kuller Str. 16 · 42651 Solingen	Kuller Str. 16 · 42651 Solingen
☎ 0212 / 5464-0 · Fax 0212 / 5464-54	☎ 0212 / 5464-0 · Fax 0212 / 5464-54
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Betriebs-Nr. 32336	Betriebs-Nr. 32336
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum): 02/2019	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.03.14	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62323	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 201900670	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Stempel des Fachbetriebs H. Wöhrle am E. Hingbaum GmbH & Co. KG Kultur Str. 16 • 42651 Solingen Fax 0212 / 641-54	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):