



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | WVWZZZ3C z GE097925 | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 3G5 48X | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | PASSAT Var. HLBMT | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 140 kW TDI M6F | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | DFC A | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | LB8R | QEY |
| | | | TQ |
| 4 | <input type="checkbox"/> | B0A F94 G0K H4H JOB DE5 | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | - 1AT 1G0 2ZW 5RQ 5SL TR1 | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | - 3S1 8TB QI6 I8E 8GV | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 8RM 1ZA L13 OYD G02 7MM | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>04. NOV. 2015</p>  <p>Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>11. Nov. 2015</p>  <p>VOLKSWAGEN AG</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|--|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 25.9.17 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 29756 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 9856 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 Stempel des Fachbetriebs |  Life Mobilitätsgarantie: WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2018 oder bei (km-Stand): 60000 | Bremsflüssigkeit am (Datum): 11/2018 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| | |
|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 28.8.18 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 60479 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 23276 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 Stempel des Fachbetriebs |  WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|----------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | Brmsflüssigkeit |
| oder | |
| am (Datum): 08/2019 | am (Datum): 11/2018 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): 90000 | bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 3

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieseldkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 15-7-2019 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 89127 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: # 36438 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 <small>Stempel des Fachhändlers</small> | LongLife Mobilitätsgarantie:  WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 <small>Stempel des Volkswagen Partners</small> |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07-2020 | ...e.o. Umlauf, PT am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): 119127 | oder bei (km-Stand): 120000 |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum: 22.04.16 | km-Stand: 8668 |
| Bemerkungen: Aktion 97BP |  Stempel des Fachbetriebs |
| Datum: 15.02.17 | km-Stand: 9360 |
| Bemerkungen: 2353 |  Stempel des Fachbetriebs |
| Datum: 15.02.17 | km-Stand: 9360 |
| Bemerkungen: 24CP |  Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--|--|
| Datum: 15.02.17 | km-Stand: 9360 |
| Bemerkungen: 9101 |  Stempel des Fachbetriebs |
| Datum: 25.9.17 | km-Stand: 29756 |
| Bemerkungen: Aktion 4667 Aktion 64E4 |  Stempel des Fachbetriebs |
| Datum: 15-7-20A | km-Stand: 89125 |
| Bemerkungen: 91T8 |  Stempel des Fachbetriebs |

360012701SC