

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe^{a)}

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?

Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJJ9NE9J0063660

CRMB


5E558C OCT

COM

L&K

SGG LF9R-1Z1Z HD 110KW CRMB

EOA 1D0 7UG 1BJ 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G01 H7D 4UP L06 B01 3QC 4X4
J2D Q16 8GU



R 16 R 17 R 18

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



5E0012705AL



Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-01-17
Laufleistung	30978 km
Aktion 55J9 und 91R2	
Durchgeführt von	Huttenstrasse Huttenstraße 92 06110 Halle (Saale) Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-01-04
Laufleistung	30978 km
Auftragsnummer	2017028484
Durchgeführt von	Huttenstrasse Huttenstraße 92 06110 Halle (Saale) Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-04-27
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	1002
Durchgeführt von	Hahn Automobile GmbH + Co. KG Heerbergstraße 1 71384 Weinstadt-Endersbach Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJ9NE9J0063660
Typbezeichnung	OCT.COM L&K TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-05-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-02-14
Laufleistung	86309 km
Auftragsnummer	7209
Mobi-r: 1/2.933.313	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Hahn Automobile GmbH + Co. KG Fabrikstraße 3 73061 Ebersbach/ Fils Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-10-02
Laufleistung	56807 km
Auftragsnummer	6274
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Hahn Automobile GmbH + Co. KG Fabrikstraße 3 73061 Ebersbach/ Fils Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)