



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE127879 3G5 45Y	
2	PASSAT Var. HLBMT 110 kW TDI D6F	
3	CRL B SGG LC9X----- LW	
4	BOA F96 G1A H5R J2D DN4 - 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1 3FU 3S1 8TB QI6 I8E 8GV 8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>01.02.2017</i> Autohaus Achenbach GmbH Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} <i>01.02.2017</i> Autohaus Achenbach GmbH Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.01.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 32186	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 378	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Achsbach Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg Telefon (06465) 91 50 0 Telefax (06465) 91 50 59 Stempel des Fachbetriebs: henbach.de	LongLife-Mobilitätsgarantie: Autohaus Achsbach Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg Telefon (06465) 91 50 0 Telefax (06465) 91 50 59 Service-Partner Stempel des Servicepartners: henbach.de

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE127879
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-02-01

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-12-05
Laufleistung	60035 km
Auftragsnummer	2018009302
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Achenbach Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg Deutschland
------------------	---

Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-10-12
Laufleistung	56059 km

91T8 durchgeführt	
Durchgeführt von	Achenbach Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
--	----



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE127879
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-02-01

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-19
Laufleistung	89519 km
Auftragsnummer	2019006041
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Achenbach Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-12-05
Laufleistung	60035 km
Auftragsnummer	2018009302
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Achenbach Lahnstraße 34-36 35239 Steffenberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)