

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



BETRIEBSANLEITUNG




ŠKODA Octavia

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe^{a)} / /

SKODA Partner



Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJK7NEOH0166493 CUNA

5E5695 OCT COM RS

SRB LF9R-1Z1Z LH 135KW CUNA

EOA 1D7 7UF I8E 1KT 6FF 1AT 7MM
1N7 G07 HM4 4UP L16 B01 3QC 4X3
J2D Q16 8QU

 R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



5E0012705AK



SKODA

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-01-30
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	3705
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-17
Laufleistung	95431 km
Auftragsnummer	Mob.-Garantie2019000130
Mob.-Garantie: 1/2.883.484	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Koch Automobile GmbH Aschenhausweg 5 74523 Schwäbisch Hall Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-26
Laufleistung	63656 km
Auftragsnummer	2018003206
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Koch Automobile GmbH Aschenhausweg 5 74523 Schwäbisch Hall Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-09-04
Laufleistung	30926 km
Auftragsnummer	11638
mobi 1/2.206.950	
Durchgeführt von	Autohaus Scharfenberger GmbH Otto-Konz-Straße 12 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE0H0166493
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2017-02-01

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-12-18
Laufleistung	157335 km
Auftragsnummer	2019007102

Mob.-Garantie: 1/3.337.112

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service
------------------------------	---

Durchgeführt von **KOCH** 
Koch Automobile GmbH
 Aschenhausweg 9 · 74523 Schwäbisch Hall
 T 0791 7584-70 F 0791 7584-79
 Autorisierter SKODA Service-Partner
 www.koch-automobile.de

Koch Automobile GmbH	
Aschenhausweg 5	
74523 Schwäbisch Hall	
Deutschland	
Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-17
Laufleistung	127550 km
Auftragsnummer	2019004101

Mob Garantie 1/3.117.416

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
------------------------------	--

Durchgeführt von	Koch Automobile GmbH Aschenhausweg 5 74523 Schwäbisch Hall Deutschland
------------------	---

Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)