

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger





Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ Ölwechsel-Service	AdBlue®
 Inspektion	□ / ½/ Bremsflüssigkeit
€ / □ mit Motorölwechsel	□ / ★ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□/☑∕Getriebeöl: DSG®, ATF
⟨ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / ডু∕ Haldexkupplung: Öl
Carrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
	□ / ▶ Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / ∰ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ 💢 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08. 03. 16	□ / € Zahnriemen
	□ / <u>Ġ</u> Zündkerzen
bei km-Stand: 30257	o/o
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von: Auto Tröndle 79865 Grafenhausen Tel. 07748 / 92 91 90 Betr. Nr. 1366-63709 Stempel des Fachberfierbar 09	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Tröndle 7985 Granhausen Tel. 07748 / 92 91 90 Stemper out Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand) 60000 Ku

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
X □ Ölwechsel-Service	∠ ∕ □ AdBlue®
∀ □ Inspektion	□ 🎉 Bremsflüssigkeit
∠/ □ mit Motorölwechsel	□ X Dieselkraftstofffilter
	₩ □ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ /♣ Haldexkupplung: Öl
□	□ / ▶ Keilrippenriemen
∠□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/♣ Luftfiltereinsatz
□ 💃 Reparaturempfehlung	□ │ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Cauch auf dem Auftrag vermerken)	★ □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.12.16	□ 🛵 Zahnriemen
	□ 此 Zündkerzen
bei km-Stand:	o/o
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Auto Trö	Auto Tröndle 79865 Graft Man 10 Tel 07748/929190 Stempel desetalkswage 77 Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Oranom.
oder am (Datum): //7/2018	am (Datum):
am (Datum): 12.1.2.018 oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / \ Ölwechsel-Service	AdBlue®
/ Inspektion	D / Bremsflüssigkeit
X/ □ mit Motorölwechsel	V/□ Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
LongLife Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Kellrippenrlemen
□ / Prùfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: Q5.10.17	□ / ☑ Zahnriemen □ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: Q1.857	0/0
Rechnungsnummer:	٥/٥ ٥/٥
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Auto Tröndle GmbH & Co. KG Schaffhauser Str. 1 79865 Grafenhausen Tel.: 0 77 48 (92 91)9-0 Hdl.Nr. 136/73709 Stempel des Fachbetriebs	Auto Tröndle GmbH & Co. KG Schaffhauser Str. 1 79865 Grafenhausen Tel.: 0 77 48 / 92 91 9 0 Hdl.Nr. 136/43709 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
d / □ Ölwechsel-Service	Ø(/□ AdBlue®
∑í/□ Inspektion	½ / □ Bremsflüssigkeit
✓/□ mit Motorölwechsel	□ / ★ Dieselkraftstofffilter
	X/□ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
☑/□ LongLife Motoröl verwendet	X Î/□ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/Å Keilrippenriemen
□ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / 🏋 Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ /∕ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Landenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27 9 18	□/ 文 Zahnriemen
Service durchgerum am. 27 7 70	□ / 🕱 Zündkerzen
bei km-Stand: 121 658	a/a
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von: Auto Trondle 79865 Grafe hausen Tel. 07748 / 90 91 90 Stempel des Fachter bir. 136 73709	Auto Tröndle 79865 Grafemausen Tel. 07748 / 92 91 90 Stempel gesetolkswiegen 37209 ers
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9.1.1.9	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 150 000	oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ď Ölwechsel-Service	□/0⁄ AdBlue®
N/□ Inspektion	□ / ★ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	aldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ 🏕 Keilrippenriemen
□ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.7.19	□ / 🌬 Zahnriemen
Service durchgefunrt am: \(\infty \). \(\tag{1.70}	□ / S Zündkerzen
bei km-Stand: 152584	0/0
Rechnungenummer: 29427	0/0
Service durchgeführt von- Audi Service Aud	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Tröntole 79865 Grafenhausen Tel. 07748/92 91 90 Betr. Nr. 136 73709 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Bransfleissigkeit
oder am (Datum):	am (Datum): 09 2020
oder	oder
bei (km-Stand):/80000	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑/ □ Ölwechsel-Service	□/x AdBlue®
□/pd Inspektion	Bremsflüssigkeit
□ / mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ✓ Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / M Haldexkupplung: Öl
☐ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / ★ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / □ / Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23. 12. 19	Zahnriemen Zahnriemen
Service duringerum am. 20.72.7	□ \ Zündkerzen
bei km-Stand: 167892	o/o
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Auto Tröndle GmbH & Co. KG Schaffhauser Str. 1 79865 Grafenhausen Tel.: 0 77 48 / 92 91 9-0 Hdl.Nr. 136/73709 Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	'
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
□ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 3-9.15	km-Stand: 12 781
GAM7	Auto Tröndle 79865 Grafenhausen Tel. 07748 / 92 91 90 Betr. Nr. 136 73709 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 08.03.16 Bemerkungen:	km-Stand: 20 25 4
97 DP	Auto Tröndle 79865 Grafenbersen Tel. 07748/92 91 99 Betr. Nr. 136 73709 Stempel des Fachbetriebs
Datum: Ol. O7. 16	km-Stand: 39.355
Akhon 2353 Kr. Pl durchgeführt	Auto Tröndle GmbH & Co. KG Schaffhauser Str. 1 79865 Grafenhausen Tel.: 0 77 48 / 92 91 9-0 Hdl.Nr. 136/7 709 Stempel des Fachbetriebs