Serviceplan
Volkswagen

Serviceplan Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE115575
3G5 35X

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI M6F

3 CRL B QFZ
LB7W-------- TO

4 B0A F86 G0K H3Y J2D DN4
– 1AT 1G2 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L06 0YD G04 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
10.01.17	11.01.17

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.09.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 31076		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 46636		☐ / ☒	
Service durchgeführt von: Autohaus KELLER GmbH, Scheffelstraße 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931.90082-0, service@autohaus-keller.de, Betriebs-Nr. 142-34495		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus KELLER GmbH, Scheffelstraße 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931.90082-0, service@autohaus-keller.de, Betriebs-Nr. 142-34495	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Staub- und Pollenfilter
oder	
am (Datum): nach	am (Datum): 05/2018
oder	**oder**
bei (km-Stand): Anzeige	bei (km-Stand): 60.000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.5.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 62086		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 15364		☒ / ☐	LongLife Motoröl
Service durchgeführt von: Autohaus KELLER GmbH, Scheffelstraße 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931.90082-0, service@autohaus-keller.de, Betriebs-Nr. 142-34495		Autohaus KELLER GmbH, Scheffelstraße 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931.90082-0, service@autohaus-keller.de, Betriebs-Nr. 142-34495	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Ölfilter / Luftfilter
oder	
am (Datum): 5/20	am (Datum): 12/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 92000	bei (km-Stand): 90000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08-02-19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 93097		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 22053888		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Ostmann GmbH & Co.KG Volkswagen Service Partner An der Autobahn 4 34266 Niestetal Telefon (0 561) 95 29 29 -0 Telefax (0 561) 95 29 29 -9600		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Ostmann GmbH & Co.KG Volkswagen Service Partner An der Autobahn 4 34266 Niestetal Telefon (0 561) 95 29 29 -0 Telefax (0 561) 95 29 29 -9600	
Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 124 57274		Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 124 57274	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): nach **oder** bei (km-Stand): Anzeige	Bremsflüssig Keilwechsel am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 01/2021

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.10.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 122603		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 35[illegible]		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Keller GmbH, Scheffelstraße 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931.90082-0, service@autohaus-keller.de, Betriebs-Nr. 142-34495		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Keller GmbH, Scheffelstraße 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931.90082-0, service@autohaus-keller.de, Betriebs-Nr. 142-34495	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 10/2020 **oder** bei (km-Stand): 152603	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner