



# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 5N z HW434167																																																			
	AD1 36Z																																																			
2	Tiguan 2.0	CLBMT																																																		
	110 KW TDI D7F																																																			
3	DFGA	RPK																																																		
	LD8XL	BG																																																		
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>CY9</td> <td>G1C</td> <td>H81</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q2J</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>0BH</td> <td>3S2</td> <td>3U1</td> <td>QG1</td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td>8ZQ</td> </tr> <tr> <td>1KU</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td>G02</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X4</td> <td>4I2</td> <td>N0U</td> <td>5MB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JB</td> <td>E0A</td> <td>0AL</td> <td>0BH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td> <td>L12</td> <td>0YK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			B0A	CY9	G1C	H81	J2D	DN4	Q2J	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BH	3S2	3U1	QG1	I8E	8GU	8ZQ	1KU	1ZA	-	G02	7MM			0Y1	4UP	4X4	4I2	N0U	5MB		8RM	2JB	E0A	0AL	0BH			1JA	L12	0YK				
B0A	CY9	G1C	H81	J2D	DN4	Q2J																																														
-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																														
0BH	3S2	3U1	QG1	I8E	8GU	8ZQ																																														
1KU	1ZA	-	G02	7MM																																																
0Y1	4UP	4X4	4I2	N0U	5MB																																															
8RM	2JB	E0A	0AL	0BH																																																
1JA	L12	0YK																																																		

BTT-0807

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>187/48305 MAHAG 81669 München</p> <p>12.06.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>  <p>187/48305 MAHAG 81669 München</p> <p>13.06.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Volkswagen

## Service-Nachweis



### Komplettnachweis

#### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZHW434167
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 CLBM7FR 110TDID7F
Datum der Auslieferung	2017-06-13

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-12-16
Laufleistung	103002 km
Auftragsnummer	43230
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Pattusch Kesselsdorfer Straße 300 01169 Dresden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-15
Laufleistung	74420 km
Auftragsnummer	29757
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Scholten Wolpurgisstraße 30 45131 Essen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

# Volkswagen

## Service-Nachweis



### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-03-14
Laufleistung	28989 km
Auftragsnummer	17531
Durchgeführt von	Scheider Trecknase 6 - 8 42897 Remscheid Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)