



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ <b>5N</b> z <b>HW432275</b>																																																			
	<b>AD1 36P</b>																																																			
2	<b>Tiguan 2.0</b>	<b>CLBMT</b>																																																		
	<b>110 KW TDI M6A</b>																																																			
3	<b>DFGA</b>	<b>SBE</b>																																																		
	<b>LR7HL</b>	<b>FY</b>																																																		
4	<table border="1"> <tr><td>B0A</td><td>CY9</td><td>G0L</td><td>H81</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q2J</td></tr> <tr><td>-</td><td>1AT</td><td>1G8</td><td>2ZH</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL</td><td>TR1</td></tr> <tr><td>0BG</td><td>3S2</td><td>3U1</td><td>QG1</td><td>I8H</td><td>8GV</td><td>8ZH</td></tr> <tr><td>1KU</td><td>1ZA</td><td>-</td><td>G01</td><td>7MM</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X4</td><td>4I2</td><td>N0U</td><td>5MB</td><td></td></tr> <tr><td>8RM</td><td>2JB</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BG</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1JA</td><td>L05</td><td>0YQ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		B0A	CY9	G0L	H81	J2D	DN4	Q2J	-	1AT	1G8	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1	0BG	3S2	3U1	QG1	I8H	8GV	8ZH	1KU	1ZA	-	G01	7MM			0Y1	4UP	4X4	4I2	N0U	5MB		8RM	2JB	E0A	0AL	0BG			1JA	L05	0YQ				
B0A	CY9	G0L	H81	J2D	DN4	Q2J																																														
-	1AT	1G8	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1																																													
0BG	3S2	3U1	QG1	I8H	8GV	8ZH																																														
1KU	1ZA	-	G01	7MM																																																
0Y1	4UP	4X4	4I2	N0U	5MB																																															
8RM	2JB	E0A	0AL	0BG																																																
1JA	L05	0YQ																																																		



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="text-align: center;"><i>16.5.17</i></p>  <p>Autohaus Riedel GmbH          Wolfratshausener Str. 100          81379 München          Betriebs Nr. 141/67814          Telefon (089) 74 21 31 - 0          Telefax (089) 74 21 31-41</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p style="text-align: center;"><i>18.5.17</i></p>  <p>Autohaus Riedel GmbH          Wolfratshausener Str. 100          81379 München          Betriebs Nr. 141/67814          Telefon (089) 74 21 31 - 0          Telefax (089) 74 21 31-41</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>9.1.2018</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>28598</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>2018000042</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  Autohaushaus Riedel GmbH Wolfratshäuser Str. 100 81379 München Stempel des Fachbetriebs Nr. 141/67814 Telefon (089) 74 21 31 - 0 Telefax (089) 74 21 31-41	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaushaus Riedel GmbH Wolfratshäuser Str. 100 81379 München Stempel des Volkswagen Partners Nr. 4 Telefon (089) 74 21 31 - 0 Telefax (089) 74 21 31-41
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>01/2019</b> oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

**Service-Nachweis 2**

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>24.9.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>58351</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>2018013889</b>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> U.V.V. Prüfung
Service durchgeführt von: <b>Riedel</b> Autohaar, Riedel GmbH Wolfratshausen 146-100 81529 München Betriebs-Nr. 141602014 Telefon (089) 74 21 31-0 Telefax (089) 74 21 31-41	LongLife-Mobilitätsgarantie: <b>Riedel</b> Autohaar, Riedel GmbH Wolfratshausen 146-100 81529 München Betriebs-Nr. 141602014 Telefon (089) 74 21 31-0 Telefax (089) 74 21 31-41

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>9/19</b> oder bei (km-Stand): <b>88351</b>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

**Dokumentation der Karosserieprüfung**




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinerschlag





Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

3600127015E

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieseldkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeföhrt am: 09.04.19	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 83674	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 6440	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeföhrt von:  141/67113 <b>MAHAG</b> Ottobrunn 85521 Ottobrunn	LongLife Mobilitätsgarantie:  141/67113 <b>MAHAG</b> Ottobrunn 85521 Ottobrunn
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.20 oder bei (km-Stand): 113600	Inspektion am (Datum): 04.20 oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>24.01.2020</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>113109</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>883</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:   <b>141/67113</b> <b>MAHAG</b> Stempel des Fachbetriebs Ottobrunn 85521 Ottobrunn	LongLife Mobilitätsgarantie:   <b>141/67113</b> <b>MAHAG</b> Stempel des Volkswagen Partners 85521 Ottobrunn
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... <i>01.21</i> ..... oder bei (km-Stand): ..... <i>145000</i> .....	<i>Boenuspflanzigkeit, Haldex</i> ..... am (Datum): ..... <i>05.20</i> ..... oder bei (km-Stand): .....

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 9.1.2018	km-Stand: 28598
Bemerkungen:  Aktions Nr.: <u>51R3</u> wurde durchgeführt	 <p>Autohaus Riedel GmbH Wolfratshauer Str. 100 81379 München Betriebs-Nr. 141/67814 Telefon (089) 74 21 31 - 0 Telefax (089) 74 21 31-41 Stempel des Fachbetriebs</p>
Datum: 24.9.18	km-Stand: 58
Bemerkungen:  Aktions Nr.: <u>51R6</u> wurde durchgeführt	 <p>Autohaus Riedel GmbH Wolfratshauer Str. 100 81379 München Betriebs Nr. 141/67814 Telefon (089) 74 21 31 - 0 Telefax (089) 74 21 31-41 Stempel des Fachbetriebs</p>
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs