

V1.05 RDW

# Wartungsliste

SKODA



## TESTBERICHT

AUTOHAUS DREHN  
 EHM-WELK 876. 86  
 SCHWEDT  
 16303  
 DEUTSCHLAND  
 1(800) 776-1995  
 SHOP ID NUMBER  
 WEBSITE.COM

BETRIEBS NR.  
 64-16180

TECHNIKER

2/08/2016  
 8:47

## IM SERVICE

GUT - NACHLADEN

12.55U  
 399 AK(DIN)

TEST CODE  
 JR7JC-31853C

Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
5E548C	HH-1748492	2015-09-29
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
CRMB	30880.31050	Stachelhaus, Chri:
GKB	Modelljahr	Datum
QMM	2016	2016-7-29

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Leucht-Anzeige: Zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Verbandkasten prüfen 07/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (mittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf am: Prüfen 07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



V1.06 RDW

# Wartungsliste

SKODA



## TESTBERICHT

YOUR SHOP NAME  
1000 ANY ST.  
YOUR TOWN, STATE  
60527  
USA  
1-800-776-1995  
SHOP ID NUMBER  
WEBSITE.COM

BETRIEBS NR.  
641-61800

TECHNIKER

24.07.2017  
7:29

## IN SERVICE


GUT - NACHLADEN

SPANNUNG  
MESSWERT 12,46V  
312 AKDINP

TEST CODE  
JGX2C-319GX9

NENNWERT  
TEMPERATUR 380 AKDINP  
28°C

BATT. STANDORT  
TEST POSITION IM FAHRZEUG  
BATTERIETYP BATTERIEPOL  
AGM



Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
5E548C	HH AH6692	2015-09-29
MKB	Kilometerstand	Servicerater
CRMB	60000	Stachelhaus, Chri
GKB	Modelljahr	Datum
QMM	2016	2017-7-21

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ten im Dachhimmel, Kofferraum- und beleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und tzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waschanlage: Funktion und Spritzdüseinstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bandkasten 07/20: Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Kompressor) und Reifendichtmittel auf 7/19: Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
- Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, cheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), rscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, chtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnehmbare original Anhängerkupplung: Prüfen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Wartungsliste

SKODA



Auftrags-Nr. 32087	Verkaufstyp 5E548C	Kennzeichen HH-AH 6492	Zulassung 2015-09-29
Fahrgestellnummer TMBJJ7NE6G0065220	MKB CRMB	Kilometerstand 121008	Serviceberater Behmert, Marcel
Verkaufstyp OCT.COM STY TD110/2.0A	GKB QMM	Modelljahr 2016	Datum 2019-6-3

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten   7/20 :Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum   7/19 :Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnehmbare original Anhängerkupplung: Prüfen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>