Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ7N Z GV237007

7N2 47X

2 SHARAN HLBMT

135 KW CRM6F

3 DFM PFQ

LC9X L--- L--- 0X

4 B0A F18 G0K I73 J1N DK7

1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL

3S1 3U4 QI6 8AY 8GV

1LW 3FA 7MM

4UP 4X3 4I2 N7S 5MY

8RM 2JL E0A

1M6 A8D 8IP U5A 1N3 3PD 4A3 8N3

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a)]
187/48305 MAHAG 81669 München 12.5.16	187/48305 MAHAG 81669 München 12.5.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.08.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 32537	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 4717100854	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48305 MAHAG 81669 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Staub- Pollen
oder	
am (Datum): 08/18	am (Datum): 06/18
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06. Nov. 2018	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 65206	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: 4077049601	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: 141/64335 MAHAG Olympiapark 80992 München Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/64335 MAHAG Olympiapark 80992 München Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 11/19 **oder** bei (km-Stand): 90000	Bremsf. am (Datum): 06/19 **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.11.19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 84260	☒ / ☐ ..... UVV
Rechnungsnummer: 4097099996	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs: Audi 141/51381 MAHAG Frankfurter Ring 80807 München	Stempel des Volkswagen Partners: Audi 141/51381 MAHAG Frankfurter Ring 80807 München

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstoff, Luftfilter
oder	
am (Datum): 11/20	am (Datum): 11/20
oder	**oder**
bei (km-Stand): 95206	bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner