



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|
| 1 | WWZZZ3CZGP023533 | CRLB | | | | | | | |
| | 3G545X | | | | | | | | |
| 2 | 3G545X PASSAT Var. | HLBMT | 110 KW | | | | | | |
| | QFZ LC9X | TO | TDI M6F | CRLB | | | | | |
| 3 | X0A B0A F94 G0K H5R J2D DN4 Q4H | | | | | | | | |
| | V0A 1AT 1G0 2ZH | 5RQ 5SL TR1 | | | | | | | |
| | - 3S1 8T7 Q16 | I8H 8GU | | | | | | | |
| | 1ZA L34 0YB G01 7MM | | | | | | | | |
| 4 | 1JA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>22. JAN. 2015</p> <p>AS 136</p> <p></p> <p>Volkswagen Sachsen GmbH</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>31. JAN. 2016</p> <p></p> <p>Volkswagen Sachsen GmbH</p> |
| <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>19.12.16</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>31178km</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wischer vorne |
| Service durchgeführt von: Autobus Simon Volkswagen Partner Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Telefon (0 54 51) 99 100 Telefax (0 54 51) 99 10 10 Servicecenter 69566 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Autobus Simon Garantie: Volkswagen Partner Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Telefon (0 54 51) 99 100 Telefax (0 54 51) 99 10 10 Servicecenter 69566 |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>12/17</i> oder bei (km-Stand): <i>61178km</i> | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| | |
|---|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 22.3.18 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 61687 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Autohaus Siemon Volkswagen Partner Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Telefon: (0 54 51) 99 100 Telefax: (0 54 51) 99 10 10 Stempel des Fachbetriebs: 69556 | LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Siemon Volkswagen Partner Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Telefon: (0 54 51) 99 100 Telefax: (0 54 51) 99 10 10 Stempel des Volkswagen Partners: 69556 |

| | |
|---|-----------------------|
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder | Inspektion |
| am (Datum): | am (Datum): 3/18 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): 90000 |

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | Aktion 4667 | |
| | Autohaus Siemon Volkswagen Partner Osnabrücker Str. 301 49479 Ibbenbüren Telefon: (0 54 51) 99 100 Telefax: (0 54 51) 99 10 10 Betriebsnummer 69556 Stempel des Fachbetriebs | |

Wartungsliste



| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Auftrags-Nr. 943831 | Verkaufstyp 3G545X | Kennzeichen AO-BO 1011 | Zulassung 2016-01-31 |
| Fahrgestellnummer WWWZZZ3CZGP023533 | MKB CRLB | Kilometerstand 90000 | Serviceberater |
| Verkaufstyp PASSAT Var. HLBMT 110 T | GKB QFZ | Modelljahr 2016 | Datum 2019-7-9 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| Fahrzeug von innen | i.O./ durchgeführt | n.i.O. behoben | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Signalhorn: Funktion prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von außen | i.O./ durchgeführt | n.i.O. behoben | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von unten | i.O./ durchgeführt | n.i.O. behoben | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Bereifung | i.O./ durchgeführt | n.i.O. behoben | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

| | |
|--------------------------------|--|
| Datum: 03/06/16 | km-Stand: 10911 |
| Bemerkungen: 23,83 / PA |  |

| | |
|--------------|--|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | Stempel des Fachbetriebs |