



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	z	HW936923			
	AD1	36T					
2	Tiguan	2.0		CLBMT			
	110 KW	TDI	D7A				
3	DFGA			RPN			
	LC9AL			08			
4		B0A	U57	G1D	H82	J2D	DN4 Q2J
	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1
	0BG	3S1	3U1	QI6		I8H	8GU 8ZH
		1KU	1ZA	-		G01	7MM
		0Y1	4UP	4X3		4I2	N2Z 5TX
		8RM	2JB	E2F	0AL	0BG	
		1JA	L05	0YQ			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>27. MAI 2017</b></p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>30. MAI 2017</b></p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Volkswagen Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-03-13
Laufleistung	29969 km
Auftragsnummer	2018002816
Durchgeführt von	Autohaus Steinböhrer GmbH & Co. KG Jöllenbecker Str. 325 33613 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Komplettnachweis**

<b>Fahrzeugdaten</b>	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZHW936923
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 CLBMT4M 110TDID7A
Datum der Auslieferung	2017-05-30
<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	
Datum	2019-09-16
Laufleistung	89168 km
Auftragsnummer	60493
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Rittersbacher Bellheimer Straße 9 76726 Germersheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
<b>Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)</b>	
Datum	2018-12-27
Laufleistung	55669 km
Auftragsnummer	2018019591
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Steinböhrer GmbH & Co. KG Jöllenbecker Str. 325 33613 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)