

# Serviceplan

Volkswagen Deutschland



## Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorieistung, Getnebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
UTOSCHMITT FRANKFURT GmbH olkswagen Partner	AUTOSCHMITT FRANKFURT GmbH Volkswagen Partner
nigslacher Straße 15-21 528 Frankfurt am Main efon (069) 678 000-0 efax (069) 678 000-60 efrankfurt@autoschmitt.com /w.autoschmitt.com iebsnummer 142 34789	Königslacher Straße 15-21 60528 Frankfurt am Main Jelefon (069) 678 000-0 Jelefax (069) 678 000-60 info.frankfurt@autoschmitt.com www.autoschmitt.com Getriebsnummer 142 34789
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / d Ölwechsel-Service	□ / d AdBlue®
☑/□ Inspektion	□ / <b>G</b> Bremsflüssigkeit
	□ / d Dieselkraftstofffilter
□ / □ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 6 Getriebeől: DSG®, ATF
□ /□ LongLife Motoröl verwendet	□ / 1 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / t Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / t Luftfiltereinsatz
□ / à Reparaturempfehlung	□ / 6 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🐧 Staub- und Pollenfiltereinsatz
0 12 15	□ / to Zahnriemen
Service durchgeführt am: 9.12.16	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 2 8847	0/0
Rechnungsnummer: 60376	0/0
Service du Mainlanberg GmbH Volkswagen Partner	MählenbengsGmbH Volkswagen Partner
Bruchwiesenstrasse 13	Bruchwiesenstrasse 13
67059 Ludwigshafen am Rhein	67059 Ludwigshafen am Rhein
Telefon (00/21) 570020	Telefon (0621) 570020
Telefox 106211 577383	Telefax (0621) 577383
info@whuehlenberg.de Stempel deet activements: 14266575	info@vw-muehlenberg.de
7-7-7-5-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5	Bettlehmpelroles/Volk@66525 Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12 /17	am (Datum): 4/19
oder bei (km-Stand): .5.8000	oder
bei (km-Stand): .3.0.000	bei (km-Stand): 60000

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / dCÖlwechsel-Service	□/@/ AdBlue®
<u>6</u> / □ Inspektion	□ / ₫ Bremsflüssigkeit
dd □ mit Motorölwechsel	□ /
	tariebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
1 LongLife Motoröl verwendet	□ /
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ☑ Keilrippenriemen
□ / d Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /  Luftfiltereinsatz
□ / ជ Reparaturempfehlung	□ / • Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	
Service durchgeführt am: 16.M.17	□/₫ Zahnriemen
Service durchigerunit am.	□/ <b>5</b> Zündkerzen
bei km-Stand: 59/86	0/0
Rechnungsnummer:	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
SCHERER	SCHERER
O3 Autohaus Scherer GmbH & Co. KG Bruchwiesenstraße 13 · 67059 Ludwigshafen Stempel des Fachbetriebs · Fax 0621 5773-83	O3 Autohaus Scherer GmbH & Co. KG Bruchwiesenstraße 13 · 67059 Ludwigshafen Tellstempel5des Volkswagen Paitners 3-83

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder	DETETRILITER
am (Datum) 11 - 2018	am (Datum): 11-221P
oder	oder
bei (km-Stand): 89000	hai (km Stand): 89865

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ /   Ölwechsel-Service		□ / AdBlue®
&√□ Inspektion		□/只 Bremsflüssigkeit
		Dieselkraftstofffilter
□/□/ mit erweitertem Inspek	tionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verw	endet	□ /∕q Haldexkupplung: Ől
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		□/A Keilrippenriemen
		A/□ Luftfiltereinsatz
□ LØ Reparaturempfehlung		Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)		□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 00,11.18		□ / 🛣 Zahnriemen
Service durchgelunit am. ()*()71 (**)		□/p Zündkerzen
bei km-Stand: 94010		0/0
Rechnungsnummer: 5/6 3C//		0/0
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:
	27902	27902
	SCHERER	SCHARER
Stempel des Fachbetriebs	67059 Luclwigshafen	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten
Spach Service-Intervall-Anzeige		

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
mach Service-Intervall-Anzeige	
oder	luspelifich
am (Datum):	am (Datum): 11/10
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□/p AdBlue®
X/□ Inspektion	□ / ☑ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑/□ mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
∠/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / □ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/□/Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/gr Luftfiltereinsatz
□ / ☑ Reparaturempfehlung	□ / □ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.09.19	□ / Z Zahnriemen
	□ / Z Zündkerzen
bei km-Stand: 126 486	0/0
Rechnungsnummer: 528/137	0/0 ,
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
SCHERER	GCHERER
23 Autohaus Scherer GmbH & Co. KG	Autohaus Scherer GmbH & Co. KG
Bruchwiesenstraße 13 · 67059 Ludwigshafen	Bruchwiesenstraße 13 · 67059 Ludwigshafen Bruchwiesenstraße Volkswagen Partners 3 · 83
Sternipel) des Fachhoethebsfax 0621 5773-83	
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Anach Service-Intervall-Anzeige	he alakin
oder	Insperior
am (Datum):	Inspellion am (Datum): 09/20
oder	oder
pei (km-Stand):	bei (km-Stand):