SIMPLY CLEVER

ŠKODA

SERVICEPLAN

Scanned with CamScanner

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NE7G0103277 CRMB

5E5485 OCT COM STY

PGT LF5A-Z5Z5 HA 110KW CRMB

E0A 1D0 7UG I8H 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G02 H7D 4UP L16 B01 3QC 4X3
J2D QI6 8GU

R 16 R 17 R 18

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung[a)]

05 / 11 / 2015

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung[a)]

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

[a)] Je nachdem, was zuerst eintritt.

1ST012705SJ

Scanned with CamScanner

ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-01-10
Laufleistung	65541 km
Auftragsnummer	2017000473
MOB: 2004178	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-05-06
Laufleistung	29297 km
Auftragsnummer	2016005583
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Overather Strasse 43 51766 Engelskirchen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-10-27
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2015025649
Durchgeführt von	Walter Schneider GmbH & Co. KG Weidenauer Straße 132 57076 Siegen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Scanned with CamScanner

ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-09-20
Laufleistung	151671 km
Auftragsnummer	2018005484
Mobilitätsgarantienummer 1/2.727.803/1Jahr	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-01-19
Laufleistung	119808 km
Auftragsnummer	2018000432
Mob: 1/2.364.462	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-06-19
Laufleistung	90766 km
Auftragsnummer	2017004078
MOB:1/2.140.232	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Scanned with CamScanner

ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE7G0103277
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-11-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-05-17
Laufleistung	183252 km
Auftragsnummer	2019002388
MOB: 1/3.099.154	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-09-20
Laufleistung	151671 km
Aktion 90K1	
Durchgeführt von	Richard Stein GmbH & Co. KG Kölner Straße 222 51645 Gummersbach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Scanned with CamScanner