

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJK7NE1G0082245

CUNA

SE5695 OCT

COM

RS

PDT LFSW-8X8X LI 135KW CUNA

EOA 1D0 7UG IBH 1KT 6FM 1AT 7MM
1N7 G07 HM4 4UP L17 B01 3QC 4X3
J2D Q16 8GV



R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung*

29 / 10 / 2015

Ausfert. des ...

SKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung?

Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung*

Jahre: _____ oder

km: _____

bzw.

Meilen: _____

* Je nachdem, was zuerst eintritt.



15T0127055J


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-02-03
Laufleistung	31281 km
Auftragsnummer	62648
Wertmarke: 1745752	
Durchgeführt von	Audi Zentrum Flensburg Liebigstraße 8 24941 Flensburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-10-14
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	27250
Durchgeführt von	AH Stegelmann GmbH & Co. KG Bielefelder Str. 86-88 32756 Detmold Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-12-22
Laufleistung	121042 km
Auftragsnummer	74554
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Schiebedach ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AH Stegelmann GmbH & Co. KG Bielefelder Str. 86-88 32756 Detmold Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-01-20
Laufleistung	91226 km
Auftragsnummer	72411
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselmotorschmutzfilter ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	AH Stegelmann GmbH & Co. KG Bielefelder Str. 86-88 32756 Detmold Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-04-21
Laufleistung	61104 km
Auftragsnummer	70948
Wertmarke: 1765115	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Schiebedach ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Audi Zentrum Flensburg Liebigstraße 8 24941 Flensburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE1G0082245
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-10-29

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-09
Laufleistung	148630 km
Auftragsnummer	76474
Mob: 1/2.809.329	

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: *TMBJK7NE1G0082245*
1/2.806.329

ŠKODA
5657650
Autohaus Stegelmann
GmbH & Co. KG
32756 Detmold
Tel. (05231) 6307-300



SAD51961201 Stand: 06/2018

Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Wasserablauf ☒ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	AH Stegelmann GmbH & Co. KG Bielefelder Str. 86-88 32756 Detmold Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-04-20
Laufleistung	132680 km
Aktion 90K1	
Durchgeführt von	AH Stegelmann GmbH & Co. KG Bielefelder Str. 86-88 32756 Detmold Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE1G0082245
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-10-29

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-22
Laufleistung	177496 km
Auftragsnummer	78647

Mobilitätsmarke: 1/3.241.072

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Staub-u.Pollenfilter
- ✓ Schiebedach
- ✓ Wasserablauf
- ✓ Dieselmotorschmutzfilter
- ✓ Luftfiltereinsatz
- ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

AH Stegelmann GmbH & Co. KG
Bielefelder Str. 86-88
32756 Detmold
Deutschland

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)