



# Serviceplan Volkswagen

## Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE164432 3G5 35Y	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F	<input type="checkbox"/>																																
3	CRL B LC9X	<input type="checkbox"/>																																
	SGG TO	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM		<input type="checkbox"/>
-	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4																												
-	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

24.04.17



**Hahn Automobile**  
Volkswagenem  
33677  
13-R. Hilt

Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>

26.04.17



**Hahn Automobile**  
Volkswagen  
33677  
13-R. Hilt

Stempel des Volkswagen Partners

Skenováno pomocí CamScanner





# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.10.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29667	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von	LongLife Mobilitätsgarantie
 <b>136/51152</b> <b>Feser-Bismann</b> <b>GmbH</b> <b>91058 Erlangen</b>	 <b>136/51152</b> <b>Feser-Bismann</b> <b>GmbH</b> <b>91058 Erlangen</b>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/18 oder bei (km-Stand): 60000	..... Lusp. am (Datum): 10/18 oder bei (km-Stand): 60000

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.04.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60745	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2078003646	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  136/51152 Faser-Bleemann GmbH 91059 Erlangen	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/51152 Faser-Bleemann GmbH 91059 Erlangen
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/19 oder bei (km-Stand): 90000	..... INSPEKTION ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....



# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>11.10.2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>89809</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>2018015745</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 <b>136/51152</b> <b>Feser-Biemann GmbH</b> Stempel des Fachbetriebs <b>91058 Erlangen</b>	 <b>136/51152</b> <b>Feser-Biemann GmbH</b> Stempel des Volkswagen Partners <b>91058 Erlangen</b>
Ihre nächsten Service-Termine	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>10/19</b> oder bei (km-Stand): <b>120000</b>	..... am (Datum): <b>10/19</b> oder bei (km-Stand): <b>120000</b>

# Service-Nachweis 4



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>12008</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>20190262 12</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">   <b>136/51152</b>  <b>Foser-Biemann</b>  <b>GmbH</b>  <b>91058 Erlangen</b> </div>	LongLife Mobilitätsgarantie: <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">   <b>136/51152</b>  <b>Foser-Biemann</b>  <b>GmbH</b>  <b>91058 Erlangen</b> </div>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

## Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....



# Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>31.10.19</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>750222</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>2019078723</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <b>136/51152</b> <b>Feser-Biemann</b> <b>GmbH</b> Stempel des Fachbetriebs <b>91058 Erlangen</b>	LongLife Mobilitätsgarantie:  <b>136/51152</b> <b>Feser-Biemann</b> <b>GmbH</b> Stempel des Volkswagen Partners <b>91058 Erlangen</b>
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>70/20</b> oder bei (km-Stand): <b>780000</b>	<b>INSP</b> ..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....