

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland







Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0/	Ölwechsel-Service	□/ ★ AdBlue®
X // a	Inspektion	□ / ★ Bremsflüssigkeit
X /0	mit Motorölwechsel	□ / ★ Dieselkraftstofffilter
□冰	mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ★ Getriebeöl: DSG®, ATF
X /0	LongLife Motoröl verwendet	□/ Haldexkupplung: Öl
□/ X	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ★ Keilrippenriemen
\ /_	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ Luftfiltereinsatz
□/ X	Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□/ X	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/★ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 07.09.17	□/À Zahnriemen
bei km-S	and: 32379	□/X Zündkerzen
	gsnummer: 279300	_/
	archgeführt von: artmann haus Grafing r Straßa 14	LongLife Mobilitätsgarantig: 75 HA Autohaus Grafing
Glonner Straße 14 (0 80 92) 50 14 85567 Grafing (0 80 92) 85 75 75 Stempel des Fachbetrieb Infa@vwahartmann.de		Glonner Straße 14 😭 (0 80 92) 50 14 85567 Grafing (0 80 92) 85 75 75 Infe@vw:hartmann:de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder	Zusatzarbeiten
am (Datum):oder	am (Datum):
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

oder

bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:			Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
	Ölwechsel-Service	- / A	AdBlue®		
ķ/□	Inspektion	□/ ₡	Bremsflüssigkeit		
\	mit Motorölwechsel	-/ 4	Dieselkraftstofffilter		
d / a	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ ∲	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
½ /□	LongLife Motoröl verwendet	- / 4	Haldexkupplung: Öl		
□/ / b	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen		
尺/口	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- 1 /	Luftfiltereinsatz		
□\ \	Reparaturempfehlung	-/	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
×/□	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	P /0	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service d	lurchgeführt am: 26022018	0 / Ø	Zahnriemen		
bei km-S	Stand: 62639	u/ b	Zündkerzen		
-	ngsnummer: 4777659/9	0/0			
	141/67113 MAHAC Ottobruph I des Roometriens		LongLife Mobilitätsgarantie: 141/67113 AHAG Ottobrunn Stemperdes Volkswagen Partners		
Ihre näc	hsten Service-Termine		Stemper des volkswagen Partners		
Service-	-Ereignis				
ach!	Service-Intervall-Anzeige	Zusatzark			
ouei	tum).	Luft-u	and Uraftstoffiler		
alli (Dat	tum):	am (Datur	m):		

oder

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:			
□/ ½ (Ölwechsel-Service	□/ #	AdBlue [®]		
b / -	Inspektion	-/ b	Bremsflüssigkeit		
& /0	mit Motorölwechsel	☆ ⟨□	Dieselkraftstofffilter		
- / E	mit erweitertem Inspektionsumfang	- /A	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
& / 🗆	LongLife Motoröl verwendet	0/ b	Haldexkupplung: Öl		
□/ #	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-/ 6	Keilrippenriemen		
₫/□	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	X /-	Luftfiltereinsatz		
0/0	Reparaturempfehlung	01/6	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
€ /□	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/p	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service d	lurchgeführt am: 20,09.20/18	u/4	Zahnriemen		
bei km-S	tand: 94473	۵/ طر	Zündkerzen		
	du chgetilirt von. 141/67113 MAHAG Ottobrunn des Fachbetriebs	a /a	Long Fa Mobilitätsgarantie: 141/67113 MAHAG Ottobruon Stempel des Volkswagen Partners		
Ihre näc	hsten Service-Termine				
	vice-Ereignis		Zusatzarbeiten		
oder s	Service-Intervall-Anzeige				
am (Dat	Datum):				
oder		am (Datum):			
bei (km-	-Standl:	oder bei (km-Si	tand):		

Ja / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Ne	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
7/0	Ölwechsel-Service		AdBlue®
Ğ / 🗆	Inspektion		Bremsflüssigkeit
d 10	mit Motorölwechsel		Dieselkraftstofffilter
2/0	mit erweitertem Inspektionsumfang	Q /0	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
\	LongLife Motoröl verwendet	□ / &	Haldexkupplung: Öl
□/ ≥ <	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- 18Q	Keilrippenriemen
۵/۵	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ %	Luftfiltereinsatz
	Reparaturempfehlung	u/ 5	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /× 2	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	XIA	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service	durchgeführt am: 13,04119	□/ &	Zahnriemen
bei km-	Stand: 124191	□ / %	Zündkerzen
Rechnu	ingsnummer: 5344	4/0	Nische
	141/67113 MAHAG Ottobrunn el des & Sach Betr @ bobrunn		LongLife Mobilitätsgarantie: August 141/67113 IVI A III A G Ottobrunn Stempel-des-Volkswagen Partners
	ichsten Service-Termine		A STATE OF THE STA
	Service-Ereignis		beiten
oder	n Service-Intervall-Anzeige		Biemstlissighest
	atum):	am (Datı	um): 03,20
oder		oder	
bei (kn	n-Stand):	bei (km-	Stand): 150000

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Ne	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
	Ölwechsel-Service	0/\$	AdBlue®
X 10	Inspektion	u/\	Bremsflüssigkeit
6 /0	mit Motorölwechsel	□ \ \$	Dieselkraftstofffilter
מאם	mit erweitertem Inspektionsumfang	□ \ 8	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
270	LongLife Motoröl verwendet	018-	Haldexkupplung: Öl
מאם	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- N	Keilrippenriemen
2 /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0 9g	Luftfiltereinsatz
018	Reparaturempfehlung	0/3	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/9	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 28-10-15	0/g/	Zahnriemen
bei km-S	tand: 154718	0/\$	Zündkerzen
Rechnun	gsnummer:	a /a	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Service d	141/67113 MAHAG		Long Life Mobilitätsgarantie: 141/67113 MAHAG
	Ottobrunn des Facht 555 1 Ottobrunn		Ottobrunn Stempeß des Volkstägen Partners

Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	William State Committee Co
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
oder am (Datum): 10/20	Laft + hraffotoffill
oder	am (Datum): AD. J.O.
bei (km-Stand): 186.000	oder
	bei (km-Stand): 180 000

Ja / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Ne	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
	Ölwechsel-Service	6 \0	AdBlue®
	Inspektion	2 /0	Bremsflüssigkeit
D/X	mit Motorölwechsel		Dieselkraftstofffilter
	mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 为	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
o 🎮	LongLife Motoröl verwendet	u/ %	Haldexkupplung: Öl
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ /ॠ	Keilrippenriemen
DIA	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ x (Luftfiltereinsatz
D/K	Reparaturempfehlung	□ /À	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
oka	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / -5	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service	durchgeführt am: 10.03.2020	□/ ≥	Zahnriemen
bei km-	Stand: 772 797	u/25	Zündkerzen
	ngsnummer: A 3080	0/0	
	I des Fachbetriebs unn		LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre näc	hsten Service-Termine	A Constant	
Service-	-Ereignis	Zusatza	rbeiten
oder	nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 20		ST-Leffilla
oder		am (Dati	um):
bei (km-	-Stand): 180 000	oder	Stand): 180 ACC