



# Serviceplan

Volkswagen

Deutschland




# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE139151 3G5 35X	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI M6F	<input type="checkbox"/>																																
3	CRL B QFZ LA7W TO	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G0K</td> <td>H97</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L33</td> <td>OYD</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>		B0A	F86	G0K	H97	J2D	DN4		-	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL	TR1	3FU	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L33	OYD	G01	7MM		<input type="checkbox"/>
	B0A	F86	G0K	H97	J2D	DN4																												
-	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL	TR1																											
3FU	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L33	OYD	G01	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <b>07. Dez. 2015</b></p> <p><b>Übergabenspezifikation im Auftrag der</b>  <b>Volkswagen AG / Autovermietgeschäft</b>          durch  <b>Volkswagen AG, Halle 10, Sonderfahrzeugbau</b>  <b>Postfach 2365/ Werk Emden</b>  <b>26703 Emden</b>  <b>Gültig für 2015/2016</b>  <b>am Standort Emden</b></p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>  <b>07. Dez. 2015</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <b>Sonderfahrzeugbau</b>  <b>VOLKSWAGEN AG</b>  <b>EMDEN</b>  <b>KSt.: 5386</b> </div>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>09.08.2019</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>33448</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnung: <b>Autohaus M. Stiglmayr GmbH</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Servicepartner: <b>Volkswagen Partner</b> Joseph-Fraunhofer Str. 46-48 85276 Pfaffenhofen Telefon +49 8441 89530 Telefax +49 8441 895349 info@vw-stiglmayr.de Betriebsnummer 48330 Stempel des Fachbetriebs	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Autohaus M. Stiglmayr GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> LongLife Mobilitätsgarantie. Joseph-Fraunhofer Str. 46-48 85276 Pfaffenhofen Telefon +49 8441 89530 Telefax +49 8441 895349 info@vw-stiglmayr.de Betriebsnummer 48330 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>08/19</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inspektion</b> am (Datum): <b>08/19</b>
oder bei (km-Stand): <b>60000</b>	oder bei (km-Stand): <b>60000</b>

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>17.08.2018</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>60311</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsbetrag: <i>1100,20717</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Autotehaus M. Stiglmayr GmbH Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Autotehaus M. Stiglmayr GmbH Volkswagen Partner
Service durchgeführt von: Joseph-Fraunhofer Str. 46-48 85276 Pfaffenhofen Telefon +49 8441 89530 Telefax +49 8441 895349 info@vw-stiglmayr.de Betriebsnummer 48330 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Joseph-Fraunhofer Str. 46-48 85276 Pfaffenhofen Telefon +49 8441 89530 Telefax +49 8441 895349 info@vw-stiglmayr.de Betriebsnummer 48330 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>08/20</i>	<i>M. Stiglmayr</i> am (Datum): <i>08/20</i>
oder bei (km-Stand): <i>90000</i>	oder bei (km-Stand): <i>90000</i>



# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>22.08.2019</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>83230</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>Autohaus M. Stiglmayr GmbH</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
<b>Service-Volkswagen Partner</b> Joseph-Fraunhofer Str. 46-48 85276 Pfaffenhofen Telefon +49 8441 89530 Telefax +49 8441 895349 info@vw-stiglmayr.de Betriebsnummer 48330 Stempel des Fachbetriebs	<b>Autohaus M. Stiglmayr GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Volkswagen-Vertragsgarantie: Joseph-Fraunhofer Str. 46-48 85276 Pfaffenhofen Telefon +49 8441 89530 Telefax +49 8441 895349 info@vw-stiglmayr.de Betriebsnummer 48330 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>08/21</i>	<i>[Signature]</i> am (Datum): <i>08/20</i>
oder bei (km-Stand): <i>170000</i>	oder bei (km-Stand): <i>170000</i>