



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



1	WVG ZZZ 5N z HW410775																																																		
	AD1 36Z																																																		
2	Tiguan 2.0	CLBMT																																																	
	110 KW TDI	D7F																																																	
3	DFGA	RPK																																																	
	LI7FL-----	BG																																																	
4	<table border="1"> <tr><td>B0A</td><td>CY9</td><td>G1C</td><td>H81</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q4H</td></tr> <tr><td>-</td><td>1AT</td><td>1G8</td><td>1XX</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL TR1</td></tr> <tr><td>0BH</td><td>3S2</td><td>3U1</td><td>QG1</td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZQ</td></tr> <tr><td>1KU</td><td>1ZA</td><td>-</td><td></td><td>G02</td><td>7MM</td><td></td></tr> <tr><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X4</td><td></td><td>4I2</td><td>N0R</td><td>5MB</td></tr> <tr><td>8RM</td><td>2JB</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BH</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1JA</td><td>L12</td><td>0YK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		B0A	CY9	G1C	H81	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BH	3S2	3U1	QG1	I8E	8GV	8ZQ	1KU	1ZA	-		G02	7MM		0Y1	4UP	4X4		4I2	N0R	5MB	8RM	2JB	E0A	0AL	0BH			1JA	L12	0YK				
B0A	CY9	G1C	H81	J2D	DN4	Q4H																																													
-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																													
0BH	3S2	3U1	QG1	I8E	8GV	8ZQ																																													
1KU	1ZA	-		G02	7MM																																														
0Y1	4UP	4X4		4I2	N0R	5MB																																													
8RM	2JB	E0A	0AL	0BH																																															
1JA	L12	0YK																																																	

BTT-0

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

20. März 2017



Stempel des Volkswagen Partners



Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}



23.03.17

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.12.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29890	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 24772	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  141/48194 autobaus FEIGHT Stempel des Fachbetriebs 85540 HAAR	LongLife Mobilwassertgarantie  141/48194 autobaus FEIGHT Stempel des Volkswagen Partners 85540 HAAR

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.18 oder bei (km-Stand): 60000 Pollenfilter am (Datum): 12.18 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.09.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 58518	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018022479	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  123 / 43940 Autostar Reimers GmbH 25462 Rollingen	LongLife-Mobilitätsgarantie:  123 / 43940 Autostar Reimers GmbH 25462 Rollingen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):