



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

|     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 1   | WVWZZZ3C z HE156064<br>3G5 23X   |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
| 2   | PASSAT Var. TLBMT<br>110 kW TDI M6F  |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
| 3   | DFG A RGY<br>LA7W TO   |     |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
| 4   | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>C6A</td> <td>G0K</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VOF</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>2ZA</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L33</td> <td>0YB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table> |     | B0A | C6A | G0K | H3Y | J2D | DN4 |  | VOF | 1AT | 1G8 | 2ZA |  | 5RQ | 5SL | TR1 | - | 3S2 | 8TB | Q16 |  | I8E | 8GV |  | 8RM |  | 1ZA | L33 | 0YB | G01 | 7MM |  |  |
|     | B0A  | C6A | G0K | H3Y | J2D | DN4 |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
| VOF | 1AT  | 1G8 | 2ZA |     | 5RQ | 5SL | TR1 |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
| -   | 3S2  | 8TB | Q16 |     | I8E | 8GV |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |
| 8RM |  | 1ZA | L33 | 0YB | G01 | 7MM |     |     |  |     |     |     |     |  |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |  |     |     |     |     |     |  |  |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

06.03.17

**Auto Zentrum**  
**Nürnberg - Fezer GmbH**  
 Haisterstrasse 6-10  
 90441 Nürnberg  
 Telefon: 0911/4236-0  
 Telefax: 0911/4236-170  
 Händlernummer: 138/5036 9

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>

15.03.2017

**Auto Zentrum**  
**Nürnberg - Fezer GmbH**  
 Haisterstrasse 6-10  
 90441 Nürnberg  
 Telefon: 0911/4236-0  
 Telefax: 0911/4236-170  
 Händlernummer: 138/5036 9

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldruckstoppfilter                              |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl                                  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                    |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                     |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                      |
| Service durchgeführt am: 27.11.17   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 31714   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:      | LongLife Mobilitätsgarantie:  |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners  |



## Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten        |
|--|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige |                       |
| oder   | .....                 |
| am (Datum): .....  | am (Datum): .....     |
| oder   | oder                  |
| bei (km-Stand): .....  | bei (km-Stand): ..... |

## Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am:  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 63085   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer: 110006248  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |
| Service durchgeführt von:   | .....  |
| <br><b>136 / 69094</b><br>AUTOHAUS<br><br>Stempel des Fachbetriebs<br>90475 Nürnberg • Tel. 0911 - 860 770<br>www.autohaus-voege.de | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><br><b>136 / 69094</b><br>AUTOHAUS<br><br>Stempel des Volkswagen Partners<br>90475 Nürnberg • Tel. 0911 - 860 770<br>www.autohaus-voege.de |
| Ihre nächsten Service-Termine   |  |
| <b>Service-Ereignis</b>   | <b>Zusatzarbeiten</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): .....  | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): .....  |

# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                      | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter                                   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                                 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl                                       |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage                | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung                              | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                          |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                           |
| Service durchgeführt am: <i>20.02.19</i>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <i>94075</i>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <i>BS + BU w/ki</i>                                      |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |
| <b>136 / 69094</b><br>AUTOHAUS<br>            | <b>136 / 69094</b><br>AUTOHAUS<br> |
| Stempel des Fachbetriebs<br>90475 Nürnberg • Tel. 0911 - 860 770<br>www.autohaus-voege.de  | Stempel des Volkswagen Partners<br>90475 Nürnberg • Tel. 0911 - 860 770<br>www.autohaus-voege.de                        |
| Ihre nächsten Service-Termine  |   |
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): .....   |

# Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                    | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                    | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                           | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung                 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)     | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 07.11.2013   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 125250  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer:                 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Service durchgeführt von:        | LongLife Mobilitätsgarantie:                                    |
| <b>136/69094</b><br>AUTOHAUS<br> | <b>136/69094</b><br>AUTOHAUS<br>                                |
| Stempel des Fachbetriebs<br>90475 Nürnberg • Tel. 0911 - 860 770<br>www.autohaus-voege.de                           | Stempel des Volkswagen Partners<br>90475 Nürnberg • Tel. 0911 - 860 770<br>www.autohaus-voege.de   |
| <b>Ihre nächsten Service-Termine</b>  |  |
| <b>Service-Ereignis</b>   | <b>Zusatzarbeiten</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....                     | .....<br>am (Datum): .....   |
| oder<br>bei (km-Stand): .....   | oder<br>bei (km-Stand): .....  |