



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | WVWZZZ3C z HE161909       |     |
|   | 3G5 35U                   |     |
| 2 | PASSAT Var. CLBMT         |     |
|   | 110 kW TDI M6A            |     |
| 3 | DFE A                     | QGN |
|   | LR7H                      | TO  |
| 4 | B0A F86 G0L H3Y J2D DN4   |     |
|   | - 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1 |     |
|   | - 3S2 8TB QI6 I8E 8GV     |     |
|   | 8RM 1ZA L34 0YF G01 7MM   |     |

BTT-0507



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |   |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <br/>             141/29084<br/> <b>RINNER</b><br/>             AUTOHAUS<br/>             83646 Bad Tölz         </div> <p><i>05.05.17</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <br/>             141/29084<br/> <b>RINNER</b><br/>             AUTOHAUS<br/>             83646 Bad Tölz         </div> <p><i>05.05.17</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|---|

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.





# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>9.2.2018</b>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>30032</b>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: <b>2018000101</b>   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>   |
| Service durchgeführt von:<br> <b>Autohaus Alex<br/>Schweiger GmbH<br/>Füssener Strasse 50<br/>87484 Nesselwang<br/>Telefon 08361 / 9224-0<br/>Telefax 08361 / 9224-25</b><br>Stempel des Fachbetriebs | LongLife Motorölwartungsgarantie:<br><br><b>141/41751<br/>Autohaus<br/>Schweiger</b><br>Stempel des Volkswagen Partners<br><b>87484 Nesselwang</b> |

| Ihre nächsten Service-Termine  |   |
|--|---|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | .....<br><b>Inspektion</b><br>.....<br>am (Datum): <b>21.2019</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>60.000</b><br>..... |

## Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: 13.07.19   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: 91 784  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: 2019002180   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:<br> Autohaus Alex<br>Schweiger GmbH<br>Försener Straße 50<br>87484 Nesselwang<br>Telefon 08361 9224-0<br>Telefax 08361 9224-25 | LongLife Mobilitätsgarantie:<br>141/41731<br><br>Autohaus<br>Schweiger<br>87484 Nesselwang |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners   |

| Ihre nächsten Service-Termine   | Zusatzarbeiten   |
|---|--|
| <b>Service-Ereignis</b><br><input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | Inspektion<br>.....<br>am (Datum): 07.2021<br>oder<br>bei (km-Stand): 121784 |



# Wartungsliste



|  |                       |                           |                         |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Auftrags-Nr.<br>2020001541             | Verkaufstyp<br>3G535U | Kennzeichen<br>TÖL-VK 700 | Zulassung<br>2017-05-08 |
| Fahrgestellnummer<br>WVWZZZ3CZHE161909 | MKB<br>DFEA           | Kilometerstand<br>125950  | Serviceberater          |
| Verkaufstyp<br>PASSAT Var. CLBMT 110   | GKB<br>QGN            | Modelljahr<br>2017        | Datum<br>2020-7-7       |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| Fahrzeug von innen   | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben           |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Signalhorn: Funktion prüfen  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fahrzeug von außen   | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben                      |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

| Fahrzeug von unten   | i.O./<br>durchgeführt               | n.i.O. behoben                      |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Brems- und Kupplungsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt) ●   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Keilrippenriemen: Zustand prüfen   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

07.07.2020, 11:1: