Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

hrzeugdatenträger

1 WVWZZZAUZHP527706 CRLB

BA5 36X

2 BA536X VARIANT 2,0 CLBMT 110KW
PGT LI7F 67 fTDI M6F CRLB

3 X0A B0A 41Q G0K HH7 J2D DN4 Q2J
V1P 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1
0BM 3S1 QI6 I8E 8GU 8ZQ
1KE 1ZE – G16 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N2Z 7TC

4 8RM 2JB E0P 0AE 0BM 2G5
1JA L06 0YE

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
05. SEP. 2016	20. SEP. 2016
1618880 VW-Sachsen GmbH KD-WERKSTATT	1618880 VW-Sachsen GmbH KD-WERKSTATT
SF 104	

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.08.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 28331		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard Lehmann Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341/ 25000-500, Fax 0341/ 25000-509, Händlernummer: 15022178		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard Lehmann Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341/ 25000-500, Fax 0341/ 25000-509, Händlernummer: 15022178	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter
oder am (Datum): 08/18	am (Datum): 09/18
oder bei (km-Stand): 60 000	**oder** bei (km-Stand): 60000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24-05-18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 59866		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341 / 25000-500, Fax 0341 / 25000-509, Handlernummer: 15022178		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH, Richard-Lehmann-Str. 118, 04277 Leipzig, Tel. 0341 / 25000-500, Fax 0341 / 25000-509, Handlernummer: 15022178	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	z.B. KSF / LF
oder	
am (Datum): 05-19	am (Datum): —
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05/02/19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 92383		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftrag 2019000996		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Range GmbH Volkswagen Partner Wolfhager Straße 7 34560 Fritzlar Tel. 0 56 22 - 99 5 99 Betr. Nr. 124 / 22107		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Range GmbH Volkswagen Partner Wolfhager Straße 7 34560 Fritzlar Tel. 0 56 22 - 99 5 99 Betr. Nr. 124 / 22107	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsfl.
oder	am (Datum): 09/19
am (Datum):	**oder**
oder	bei (km-Stand): .....
bei (km-Stand):	

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.10.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 122655		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 201501296		☐ / ☐	
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH VW Service 22051 Merseburger Straße 200 04178 Leipzig Tel. 0341/25 000-100 Fax 0341/25 000-109		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Leipzig GmbH VW Service 22051 Merseburger Straße 200 04178 Leipzig Tel. 0341/25 000-100 Fax 0341/25 000-109	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Dieselfilter
oder	
am (Datum): 10.2020	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 152000	bei (km-Stand): 180000

Skenováno pomocí CamScanner