Serviceplan
Volkswagen

Serviceplan Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE199628
3G5 35X

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI M6F

3 CRL B QFZ
LI7F-------- TO

4 B0A F86 G0K H3Y J2D DN4
– 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8H 8GU
8RM 1ZA L33 0YC G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
10.6.17 Service Audi Service 142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau	Service Audi Service 142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.12.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29.871		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: AH 21450		☐ / ☒	
Service durchgeführt von: Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 76210 Stempel des Fachbetriebs		LongLife-Mobilitätsgarantie: Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 76210 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 55. 598	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: – 3. JULI 2018	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☐ UVV-Prüfung
Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 76210 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: ☒ Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 76210 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.03.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 86101		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1 88586		☒ / ☐	UVV
Service durchgeführt von: Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 762100 Stempel des Fachbetriebs		Longlife Mobilitätsgarantie: Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 762100 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 117 807		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 35557		☐ / ☒	
Service-Stempel des Fachbetriebs	Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 762100	LongLife-Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners	Autohaus Schatka GmbH & Co. KG. Volkswagen Partner Freienwalder Str. 80 16225 Eberswalde Telefon (03334) 58 38-0 Telefax (03334) 58 38-42 AH.Schatka@de762100.vapn.de Betriebsnummer 762100

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	06/20 Bremsflüssigkeitsservice
oder	
am (Datum): 09/20	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 148.000	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Wartungsliste

Volkswagen

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
37712	3G535X	MKK-SY 224	2017-06-21
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WVWZZZ3CZHE199628	CRLB	144757	
Verkaufstyp	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
PASSAT Var. CLBMT 110 TDIM6	QFZ	2017	2020-5-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐

	Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Brems- und Kupplungsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt) ●	☒	☐	☐
	ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐	☐
	Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐

	Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 1	☒	☐	☐
	Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,6 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	☒	☐	☐
	Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen 2,6 ; Bei Korrektur den	☒	☐	☐

Scanned with CamScanner