

Ihre Unfall Spezialisten

**SALZMANN**  
DAS AUTOHAUS

AN DER HAUNE 2  
36251 BAD HERSFELD  
TEL.: 06621/5054-0

Hilfe rund um die Uhr.  
**0800 897378423**



## Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	vwvzzz3C z GE133331																																		
	3G2 48Y																																		
2	PASSAT Lim. HLBMT																																		
	140 kW TDI D6F																																		
3	DFC A	QMN																																	
	LB8R	TQ																																	
4	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>F94</td> <td>G1A</td> <td>H4H</td> <td>J0K</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FB</td> <td>3S0</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9VC</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L14</td> <td>OYD</td> <td>G02</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>				B0A	F94	G1A	H4H	J0K	DE5		-	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1	3FB	3S0	8TB	Q16		I8H	8GV		9VC		1ZA	L14	OYD	G02	7MM	
	B0A	F94	G1A	H4H	J0K	DE5																													
-	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1																												
3FB	3S0	8TB	Q16		I8H	8GV																													
9VC		1ZA	L14	OYD	G02	7MM																													



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>08.01.2016</i></p>  <p>Volkswagen AG Salzgitter VST-Kundendienst Werkstatt</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><i>11. Jan. 2016</i></p>  <p>Volkswagen AG Salzgitter VST-Kundendienst Werkstatt</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--



<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.01.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 78572	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 55069	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	 <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... 01/19 oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>02.01.2019</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>56824</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>70327</b>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  124/44661 Autohaus Salzmann GmbH & Co.KG 36251 Bad Hersfeld	LongLife Mobilitätsgarantie:  124/44661 Autohaus Salzmann GmbH & Co.KG 36251 Bad Hersfeld

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>01/2020</b> oder bei (km-Stand): <b>86824</b>	<b>Wasserpumpe + Luftfilter</b> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): <b>90000</b>

# Service-Nachweis 3




Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>07.01.20</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>78853 km</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....
 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	 <p>LongLife Mobilitätsgarantie: 124/44661 Autohaus Salzmann GmbH &amp; Co. KG 36251 Bad Hersfeld</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>01.21</b> oder bei (km-Stand): <b>86000 km</b>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

### Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 14.16	km-Stand: 3907
Bemerkungen: 97 BP	 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 24.06.16	km-Stand: 7586
Bemerkungen: 2353	 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 21.10.17	km-Stand: 24117
Bemerkungen: Aktion 64E4	 Stempel des Fachbetriebs

Datum: 07.01.2020	km-Stand: 78853
Bemerkungen: Aktion 91U9 durchgeführt	 Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs