

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

			TD:	I M6				
	-	RL B C9X-			QFZ TO	7		
hamayani berasa W campal becaused	- BRM	1AT 3S1	1G0 8TB	2ZH QI6	J2D 5RQ I8E G01	5SL 8GU	TR1	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 24.07.77	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein.	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
0/pc	Ölwechsel-Service	0/8	AdBlue®	
K / 🗆	Inspektion	0/9	Bremsflüssigkeit	
dia.	mit Motorölwechsel	-/g	Dieselkraftstofffilter	
014	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/3/	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
A /0	LongLife Motoröl verwendet	0/4	Haldexkupplung: Öl	
- / A	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	۵/ ۵	Keilrippenriemen	
□/ Æ (Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	-/6/	Luftfiltereinsatz	
0/9	Reparaturempfehlung	0/2/	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
a/9K	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/81	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	lurchgeführt am: 04.9.17	۵/ ۵	Zahnriemen	
bei km-S		0/8/	Zündkerzen	
Rechnun	gsnummer: 2017 M31520	ebra Ah	nefeld GmbH & Co. KG	
Service d	lur Gelsfüh AHYRBifeld GmbH & Co. Ko	OKEWE	LongLife Mobilitätsgarantie:	
	Volkswagen Partner	JOHELIAMEL	Gildotta	
		IODA1 SERV	WEFIR	
	Hagenower Maussee 1B		185) 646 00 0 185) 394 10 75	
	19061 Schwerin)	Heganien	Stempe 1684/plkswagen Partners	
Stempel	d gl ช่อยก่องให้อัน 646 00 0 Telefax: (ปี 385) 394 10 75	Betriebsnut	HARFIES 7600 PIKSWager Partiers	
	into@autahaus-ahastald de			
Service-I	Betriebsnummer 123 76007 Ereignis	Zusatzar	beiten	
	ervice-Intervall-Anzeige			
oder				
am (Datu	ım):	am (Datu	m):	
oder		oder		
bei (km-	Stand):	bei (km-Stand):		

la / Nein	Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
- / pd	Ölwechsel-Service	0/4	AdBlue®
0/0	Inspektion	0/6	Bremsflüssigkeit
A/0	mit Motorölwechsel	-/ 4	Dieselkraftstofffilter
610	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/4	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
2/0	LongLife Motoröl verwendet	016	Haldexkupplung: Öl
0/6	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/2	Keilrippenriemen
0/A	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/6	Luftfiltereinsatz
0/9	Reparaturempfehlung	0/4	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	*	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25 4.18		0/6	Zahnriemen
bei km-S	0 00.	0/1	Zündkerzen
Rechnur	gsnummer: 1=18 Nor398	o/o	Ahnefeld GmbH & Co. KG
Service o	GEBPefÄlthefeld GmbH & Co. KG	Valkew	LongLife Mobilitätsgarantie: agen Pariner
	Volkswagen Partner Hagenower Chaussee 1B 19061 Schwerin Telefonic (1085) 646 00 0 Telefax: (0385) 394 10 75	Hagenow 19061 Sc	er Chaussee 1B
Ihre näc	info@cutohaus-chnefeld.de hsten Service-Termine Betriebsnummer 123 76007 Ereignis	Betriebsr	nummer 123 76007
		Zusatza	rbeiten
der der	Service-Intervall-Anzeige		
am (Dat	um):	am (Dat	um):
oder		oder	•
bei (km-	Stand):	bei (km-	-Stand):

Ja / Nein.	Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
3/1	Ölwechsel-Service	01A	AdBlue®
(/o	Inspektion	0/4	Bremsflüssigkeit
(/o	mit Motorölwechsel	⋈ /□	Dieselkraftstofffilter
(/ a	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/4	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
x /_	LongLife Motoröl verwendet	016	Haldexkupplung: Öl
- /A	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-/K	Keilrippenriemen
A / 0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	% 10	Luftfiltereinsatz
0/4	Reparaturempfehlung	0/\$	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/26	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/A	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service o	durchgeführt am: 22.10.2018	0/6	Zahnriemen
bei km-S	•	0/6	Zündkerzen
Rechnur	ngsnummer: A: 40159	0/6	
	141/42251 AUTO KÖNIG I des Fac 86609tBoneuworth		LongLife Mobilitätsgarantie: 141/42251 AUTO KÖNIG Stempel des Volkswägen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	the control of the co	333484
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
oder am (Datum): 12019	Bremflisshot am (Datum): 02/2020	
oder bei (km-Stand): 120 cce	oder bei (km-Stand): 120 000	4

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein.	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
- 1 /2	Ölwechsel-Service	- /A	AdBlue®
(/o	Inspektion	- /A	Bremsflüssigkeit
610	mit Motorölwechsel	-1 4	Dieselkraftstofffilter
10	mit erweitertem Inspektionsumfang	-/p(Getriebeöl: DSG [®] , ATF
(/0	LongLife Motoröl verwendet	- / A	Haldexkupplung: Öl
1/2	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- / #	Keilrippenriemen
X (/ 🗆	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- / 4 /	Luftfiltereinsatz
D/A	Reparaturempfehlung	-/g/	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
-/g	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	K /0	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service o	durchgeführt am: ON. C.C. 2019	0/ z ń	Zahnriemen
bei km-S	Stand: 119403	۵/ پ	Zündkerzen
Rechnur	ngsnummer: 4, 42419	0/6	
Service (durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:
	141/42251 AUTO KÖNIG		141/42251 AUTO KÖNIG
Stempel	des Fachberness Donauworth		Stempeloge Dynkywogen Partners

Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten			
nach Service-Intervall-Anzeige	Brenstitation			
am (Datum): 0412020	am (Datum):			
oder bei (km-Stand)://SC cce	oder bei (km-Stand): 150 ccc			
Dei (kiii-Stalid).	ber (kin-stand). Janeanian	- 1		

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0/2	Ölwechsel-Service	0100	AdBlue®
£10	Inspektion	0/6	Bremsflüssigkeit
A /0	mit Motorölwechsel	0/ K	Dieselkraftstofffilter
-16	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/ ½	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
a (/ 🗆	LongLife Motoröl verwendet	0/2	Haldexkupplung: Öl
□/A	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-1A	Keilrippenriemen
p (/o	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	۵/ و	Luftfiltereinsatz
- 1A	Reparaturempfehlung	u/g	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
-1¢	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	016	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service du	urchgeführt am: 24.09.2019	0/6	Zahnriemen
bei km-St	and: 150125	0/91	Zündkerzen
Rechnung	snummer: A. 44742	06	
Service du	irchgeführt vo		LongLife Mobility arantie:
	141/42251	-	141/42251
Stempel de	AUTO KÖNIG es Facilité Donauworth		AUTO KÖNIG 86609 Donauworth Stempe des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten			
oder am (Datum):O.9.1.2020	Brundlitalist am (Datum): 02/2020			
oder bei (km-Stand): ASC CEE	oder bei (km-Stand):			