



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153 5D3 PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf Sportvan
- Eos
- Golf Variant
- Golf
- Jetta
- Golf Cabriolet
- Passat
- Golf GTD
- Passat Variant
- Golf GTE
- Polo
- Golf GTI
- Scirocco

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

BT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: a)
Auto-Blank GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Leibnizstrasse 1 70806 Kornwestheim Telefon (071 54) 816 11-0 Telefax (071 54) 816 11-50 Info@auto-blank.de www.auto-blank.de	Auto-Blank GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Leibnizstrasse 1 70806 Kornwestheim Telefon (071 54) 816 11-0 Telefax (071 54) 816 11-50 Info@auto-blank.de www.auto-blank.de
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SB



3G0012701SB

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselmotorschuttfilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Halbexkupplung: Öl
☒ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☒ / ☐	Reparaturrempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.2.16		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30818		☐ / ☒	Zündkerzen
Auftragsnummer: 2016001172		☐ / ☒	
Service			
 AUTO BLANK ERFAHRE DEN UNTERSCHIED! Leibnitzstraße 1 70806 Kornwestheim Telefon +49 7154 81611-0 service@auto-blank.de Betriebs Nr.: 136 50245 Datum 18.2.16 Unterschrift		 AUTO BLANK ERFAHRE DEN UNTERSCHIED! Leibnitzstraße 1 70806 Kornwestheim Telefon +49 7154 81611-0 service@auto-blank.de Betriebs Nr.: 136 50245 Datum 18.2.16 Unterschrift	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		Staub-u.-Pollenschutz, Dieselmotorschuttfilter	
nach Service-Intervall-Anzeige		am (Datum): 6.2017	
oder		oder	
am (Datum): 2.2017		bei (km-Stand): 60.000	
oder		oder	
bei (km-Stand): 60818		bei (km-Stand): 60.000	

3G0012701SB




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		



Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☐ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☒ Reparaturrempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: 19.09.16 bei km-Stand: 60933 Auftrag-Rechnungsnummer: 12182	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Dieselmotorschaltventil ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Keilrippenriemen ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☐ ☐
Service durchgeführt von:  AUTO BLANK ERFAHRE DEN UNTERSCHIED! Leibnizstraße 1 70806 Kornwestheim Telefon +49 7154 81611-0 service@auto-blank.de Betriebs Nr.: 136 9245 Datum: 19.09.16 Unterschrift: <i>[Signature]</i>	Service durchgeführt von:  AUTO BLANK ERFAHRE DEN UNTERSCHIED! Leibnizstraße 1 70806 Kornwestheim Telefon +49 7154 81611-0 service@auto-blank.de Betriebs Nr.: 136 9245 Datum: 19.09.16 Unterschrift: <i>[Signature]</i>
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Zusatzarbeiten Insp.: am (Datum): 09.17 oder bei (km-Stand): 90000

The image contains six line drawings of a car, arranged in two rows of three. The top row shows the car from the front, side, and top views. The bottom row shows the car from the rear, side, and bottom views. The car is a two-door hatchback with a boxy design. The front view shows a large grille and headlights. The side view shows the car's profile with a sloping roofline. The top view shows the car's footprint and wheel positions. The rear view shows the rear window and taillight. The bottom view shows the car's chassis and suspension components. The perspective view shows the car from a low angle, highlighting its front end and side profile.

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

O Beule/Delle


☐ Korrosion

A Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.12.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 97607	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A.N. 2017006026	☐
Service durchgeführt von:	☐
	
Hahn Automobile Volkswagen Audi	Hahn Automobile Volkswagen Audi
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
C. Quattrocchi	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 12.18	am (Datum): 17.18
oder	oder
bei (km-Stand): 127000	bei (km-Stand): 127000




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	