

SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe CUNA TMBJK7NE8G0177854 RS SE569C OCT QMN LF7Y-F6F6 LI 135KW CUNA EOA 1DO 7UG ISH 1KT 6FF 1AT 7MM 1N7 GO7 HM4 4UP L17 BO1 3QC 4X3 J2D QI6 8GU R 17 R 18 R 19 Hler den Fahrzeugdatenträger aufkleben

2	29102	12016	
	da Zentrum		
Telefon (02	Krupp Allee 20, 43 201) 8743-0, Telef x (Betriebsnummer 534	0201) 8743-18	
		N Partner Schrift des Verkäufers	
Zustand überr	nommen habe und mi	ene Fahrzeug im ordn t dessen richtiger Han	
Zustand überr		t dessen richtiger Han	
Zustand überr	nommen habe und mi edingungen vertraut	t dessen richtiger Han	
Zustand überr den Garantieb	ommen habe und mi edingungen vertraut Unterschrif Fahrzeug über die Ga	t dessen richtiger Han gemacht wurde. ft des Kunden	
Zustand überr den Garantieb Verfügt das	ommen habe und mi edingungen vertraut Unterschrif Fahrzeug über die Ga verläng	t dessen richtiger Han gemacht wurde. ft des Kunden	Nein
Zustand überr den Garantieb Verfügt das	Unterschrif Fahrzeug über die Ga verläng Begrenzung der ŠKOD	t dessen richtiger Han gemacht wurde. ft des Kunden arantie- gerung? Ja 🔲	Nein

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.





Übergabe-Inspektion	SKUDA
Datum	2016-02-17
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	177854
Durchgeführt von	Gottfried Schultz GmbH & Co.KG
	ThyssenKrupp Allee 20
	45143 Essen
	Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Įa
Mobilitătsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
	The second secon



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		(30)
Datum		ŠKODA
Laufleistung	2017-08-09	
Auftragsnummer	65078 km	
Mob 1/2.133.213	2017011533	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter	
	✓ Getriebeöl	
	10	
Durchgeführt von	✓ Erwelterter Inspektionsumfang	
	Auto & Service PIA GmbH	
	Frankfurter Ring 218	
	80807 München	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Deutschland	
Mobilitätsgarantie	Ja	V V
	Ja (bis Anzeige Service)	
Eintragung der Werkstatt		
Datum	2016-11-04	
Laufleistung	35287 km	
Aktion 58 D2		
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH	
	Frankfurter Ring 218	
	80807 München	
	Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum Datum	2016-11-04	
Laufleistung	35287 km	
Auftragsnummer	2016017968	
MOB Plakette 1 Jahr, Nummer : 1906981		
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH	
	Frankfurter Ring 218	
	80807 München	
	Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
10bilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	



Komplettnachweis

TMBJK7NE8G0177854
OCT.COM RS TD135/2.0A6F
2016-02-19
2010 02 15
2019-05-20
136116 km
2019007130
✓ Staub-u.Pollenfilter
✓ Getriebeöl
✓ Bremsflüssigkeits Service
✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Auto & Service PIA GmbH
Frankfurter Ring 218
80807 München
Deutschland
Ja
Ja (bis Anzeige Service)
2010 05 10
2018-06-18
97535 km
2018009282
✓ Dieselkraftstofffilter
✓ Luftfiltereinsatz
Auto & Service PIA GmbH
Frankfurter Ring 218
80807 Műnchen
80807 Műnchen Deutschland
80807 Műnchen Deutschland Ja