



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZAUZHP535255	CRLB	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BA5 46X		
2	<input type="checkbox"/>	BA546X VARIANT 2,0	HLBMT 110KW	
	<input type="checkbox"/>	PGT LA7N	TW FTDI M6F CRLB	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	X0A B0A C7E G0K H6L J2D DN4 Q4H		
	<input type="checkbox"/>	V1P 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1		
	<input type="checkbox"/>	OBM 3S1 QI6 I8H 8GV 8ZH		
	<input type="checkbox"/>	1KE 1ZE - G16 7MM		
	<input type="checkbox"/>	0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N5L 5MJ		
4	<input type="checkbox"/>	8RM 2JD E0A 0AE 0BM	2G5	
	<input type="checkbox"/>	1JA L07 0YE		
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928</p> <p><i>28.09.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928</p> <p><i>28.09.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07 AUG. 2017	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30597	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: AVG ROSIER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Fröndenberger Straße 144 58706 Menden Telefon (02373) 17102 Telefax (02373) 171108 www.menden@rosier.de Stempel des Fachbetriebs AVG ROSIER GmbH & Co. KG LongLife Mobilitätsgarantie. Volkswagen Partner Fröndenberger Straße 144 58706 Menden Telefon (02373) 17102 Telefax (02373) 171108 www.menden@rosier.de Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine Betriebsnummer 124 32191	Betriebsnummer 124 32191
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09/16/18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 63457	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 637448	<input checked="" type="checkbox"/> AVG ROSIER GmbH & Co. KG
Service durchgeführt von: AVG ROSIER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Fröndenberger Straße 144 58706 Mendon Telefon (02 3 73) 1 71 02 Telefax (02 3 73) 17 11 08 vw.mendon@rosier.de	Vorteilhaftigkeitsgarantie: Fröndenberger Straße 144 58706 Mendon Telefon (02 3 73) 1 71 02 Telefax (02 3 73) 17 11 08 vw.mendon@rosier.de
Stempel des Fachbetriebs: AVG ROSIER GmbH & Co. KG Partners	Stempel des Fachbetriebs: AVG ROSIER GmbH & Co. KG Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
X Kratzer O Beule/Delle K Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	AVG ROSIER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Fröndenberger Straße 144 58706 Mendon Telefon (02 3 73) 1 71 02 Telefax (02 3 73) 17 11 08 vw.mendon@rosier.de Betriebsnummer 124 32191 Stempel des Fachbetriebs