Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE221606
3G5 35Y

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B QMM
LB8R-------- TO

4 B0A F86 G1A H3Y J2D DN4
– 1AT 1G2 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8H 8GU
8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
13.06.2016	
VW Audi 123/45098 Willy Tiedtke Hamburg	VW Audi 123/45098 Willy Tiedtke Hamburg
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9.11.12	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 309.12 km	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: Auftrag 608018	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi 123/45004 Willy Tiedtke Hamburg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 123/45004 Willy Tiedtke Hamburg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.11.2018	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 60358	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: 607858	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: Willy Tiedtke (GmbH & Co.) KG Griegstraße 69 22763 Hamburg	LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 123 / 45004 Willy Tiedtke Hamburg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 11/2018	am (Datum): 06/2018
oder	**oder**
bei (km-Stand): 70358	bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ Ölwechsel-Service	☐ / ☑ AdBlue®
☐ / ☑ Inspektion	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☑ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.6.2015	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 72967	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 20150015 45	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen GmbH Glückstadt 22763 Hamburg	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	—
oder	.....
am (Datum): 11/2015	am (Datum): —
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90355	bei (km-Stand): 90.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☑ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.11.2015	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 82016	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: 3018048 65	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: AUTO WICHERT GmbH Griegstraße 69 22763 Hamburg Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: AUDI 123/1/16682 AUTO WICHERT 22765 Hamburg Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 11/2020 **oder** bei (km-Stand): 111016	..... am (Datum): 11/2020 **oder** bei (km-Stand): 110.000

Scanned with CamScanner