



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HW075881																																																		
2	5T1 37Y																																																		
3	TOURAN 2.0 110 KW TDI D6F	CLBMT																																																	
	DFGA	SGG																																																	
	LA7WL	BG																																																	
4	<table border="1"> <tr><td>B0A</td><td>C1E</td><td>G1A</td><td>HS4</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td>Q4H</td></tr> <tr><td>-</td><td>1AT</td><td>1G8</td><td>1XX</td><td>1NL</td><td>5RQ</td><td>5SL TR1</td></tr> <tr><td>0BP</td><td>3S2</td><td>3U2</td><td>QG1</td><td>I8E</td><td>8GV</td><td>8ZQ</td></tr> <tr><td>1KE</td><td>1ZA</td><td>-</td><td>G04</td><td>7MM</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0Y1</td><td>4UP</td><td>4X3</td><td>4I2</td><td>N0R</td><td>5MJ</td><td></td></tr> <tr><td>8RM</td><td>2JP</td><td>E0A</td><td>0AL</td><td>0BP</td><td>2G5</td><td></td></tr> <tr><td>1JA</td><td>L09</td><td>0YD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BP	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZQ	1KE	1ZA	-	G04	7MM			0Y1	4UP	4X3	4I2	N0R	5MJ		8RM	2JP	E0A	0AL	0BP	2G5		1JA	L09	0YD				
B0A	C1E	G1A	HS4	J2D	DN4	Q4H																																													
-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																													
0BP	3S2	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZQ																																													
1KE	1ZA	-	G04	7MM																																															
0Y1	4UP	4X3	4I2	N0R	5MJ																																														
8RM	2JP	E0A	0AL	0BP	2G5																																														
1JA	L09	0YD																																																	



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>27.02.17</p> <p>136/50521 Hahn Automobile GmbH + Co. KG Wertstr. 15 73240 Wendlingen</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>136/50521 Hahn Automobile GmbH + Co. KG Wertstr. 15 73240 Wendlingen</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>24.11.17</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>31856</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
 Hahn Automobile Volkswagen Audi Stempel des Fachbetriebs 50521 16 - H. Rach	 LongLife Mobilitätsgarantie: Hahn Automobile Volkswagen Audi 50521 Stempel des Fachbetriebs 16 - H. Rach

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>11/18</i> oder bei (km-Stand): <i>60000</i> am (Datum): oder bei (km-Stand):

Volkswagen

Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZW075881
Typbezeichnung	TOURAN 2.0 CLBMT 110TDI D6F
Datum der Auslieferung	2017-02-22

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-27
Laufleistung	123232 km
Auftragsnummer	485992-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl
Durchgeführt von	Scherer Hohe Straße 1-19 68526 Ladenburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-10
Laufleistung	91470 km
Auftragsnummer	479124-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwefelkatalysator ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Scherer Hohe Straße 1-19 68526 Ladenburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)