



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE159502																																	
	3G5 35X																																	
2	PASSAT Var. CLBMT																																	
	110 kW TDI M6F																																	
3	CRL B QFZ																																	
	LA7W----- T0																																	
4	<table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G0K</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L33</td> <td>0YB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	-	B0A	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G8	2ZH		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L33	0YB	G01	7MM		
-	B0A	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4																												
-	1AT	1G8	2ZH		5RQ	5SL	TR1																											
-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L33	0YB	G01	7MM																												



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>13.04.2017</i></p>  <p>Hahn Automobile Volkswagen Audi 50156 56-K. Scherke</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>05.05.17</i></p>  <p>Hahn Automobile Volkswagen Audi 50156 56-K. Scherke</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.04.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30843	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt	LongLife Mobilitätspartner
 Hahn Automobile Stempel des Fachbetriebs Volkswagen Audi 50156 56-K. Scherke	 Hahn Automobile Volkswagen Audi Stempel des Volkswagen Partners 50156 56-K. Scherke

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.19 oder bei (km-Stand): 66843	 am (Datum): oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE159502
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-25

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2019-09-17
Laufleistung	64357 km
Auftragsnummer	54631
Durchgeführt von	Hahn Automobile GmbH + Co. KG Fabrikstraße 3 73061 Ebersbach/ Fils Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2019-07-02
Laufleistung	57704 km
Auftragsnummer	52308
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Hahn Automobile GmbH + Co. KG Fabrikstraße 3 73061 Ebersbach/ Fils Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)