


# Serviceplan


Volkswagen Deutschland



## Fahrzeugdatenträger



**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□ / 🎝 AdBlue®
Inspektion	□ / t Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / M Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🎝 Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / <b>t</b> Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / d Keilrippenriemen
□ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / <b>f</b> Luftfiltereinsatz
□ / <b>t</b> Reparaturempfehlung	□ <b>¼</b> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□ / to Zahnriemen
Service durchgeführt am: 12. 70, 2017	□ / M Zündkerzen
bei km-Stand: 30921	o/o
126504 726504	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
osivios dalongolarii voin	hofmann&wittmann
1141/40000	Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH
141 / 48208	Manchinger Straße 80
Autohaus	l esosa Ingolstadt l
Stempel des Fachbernern & Wittmann GmbH	Telefon 0841 / 9640 01 Sternpleree Nolks Wedgen 19 artners
	www.vw-ingoistadt.de
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	On on A lin
oder	THE CUST COST YELL
am (Datum):	am (Datum): 12/2018
oder	oder
hei (km Ctara)	bei (km-Stand): .60000

### Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ /  AdBlue®
<b>z</b> ı̂ / □ Bremsflüssigkeit
□ / Ø Dieselkraftstofffilter
☑ Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
⊈/ □ Haldexkupplung: Öl
□/ <b>⊈</b> Keilrippenriemen
□ / ជ\ Luftfiltereinsatz
□ / 🗗 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /  Staub- und Pollenfiltereinsatz
□ / ☑ Zahnriemen
□ / Z Zündkerzen
o/o
o/o
LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswogen Zenhum Ingelstat Autohaus Helmann & William GmbH
Manchinger Straße 80, 85053 Ingalstad
d·0941/964001
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	/
oder am (Datum): 10/2019	Pollen filter, luffilter, Det. am (Datum): 10/2019	relf
oder bei (km-Stand): 89340	oder bei (km-Stand): 90.000	

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / □ Ölwechsel-Service	□ / □ AdBlue®
Inspektion	□ 🎮 Bremsflüssigkeit
x( □ mit Motorölwechsel	□ Dieselkraftstofffilter
□ / tweitertem Inspektionsumfang	□ / ÇGetriebeöl: DSG®, ATF
∠/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ /Æ Keilrippenriemen
√ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / ★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /★ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.10.19	□ / CZahnriemen □ / Zündkerzen
bei km-Stand: 90424	210 Wisherblitter vone
Rechnargsnummer: 2019026296	o/o
Service durchgeführt von: VOUKSWAGEN ZENTRUM INGOLSTADT HOFMANN&WITTMANN Ein Unternehmen der HWGruppe.	LongLife Mobilitatsgarantie:
Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH Volkswagen Zentrum Ingolstadt Manchinger Straße 80 I 85053 Ingolstadt Telefon +49 841 9640-01 Stemp#widelsv@auth@edfeebs	141 / 48208 VOLKSWAGEN ZENTRUM INGOLSTADT Stempeldes Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	ICL: VO 11 30 40 VI

	The state of the s
Ihre nächsten Service-Termine	ort <sup>F</sup>
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder	am (Datum): 10/20
am (Datum):	am (Datum):
oder /2 0 / 2 /	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):