

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| u/ & | Ölwechsel-Service | □/d AdBlue® | | |
| X (0 | Inspektion | □ / Bremsflüssigkeit | | |
| X /0 | mit Motorölwechsel | □ / 👌 Dieselkraftstofffilter | | |
| □ ‰ | mit erweitertem Inspektionsumfang | □ /∕∕ Getriebeöl: DSG®, ATF | | |
| % /0 | LongLife Motoröl verwendet | □ / € Haldexkupplung: Öl | | |
| □/ ð K | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □/ Keilrippenriemen | | |
| 8/0 | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | □/ ½ Luftfiltereinsatz | | |
| □/ ĕ (| Reparaturempfehlung | □/ੴ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) | | |
| -/K | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | □ /為 Staub- und Pollenfiltereinsatz | | |
| Service | durchgeführt am: 21.17.17 | □ / ⑤ Zahnriemen | | |
| bei km- | Stand: 29152 | □ / 🌣 Zündkerzen | | |
| Service | durchgeführt voll: W 136/3949/7 Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78467 Komstanz el des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie: 136/3949/7 Gohm+ Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Stempel des Volkswagen Partners | | |
| Ihre na | ichsten Service-Termine | | | |
| Service-Ereignis | | Zusatzarbeiten | | |
| oder | n Service-Intervall-Anzeige | | | |
| am (Datum): | | am (Datum): | | |
| oder | | oder | | |
| bei (k | m-Stand): | bei (km-Stand): | | |

| Ja / Nein | . Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--------------|---|--|
| □/ ф | Ölwechsel-Service | Ø7 □ AdBlue® |
| 1/0 | Inspektion | □ / # Bremsflüssigkeit |
| d /0 | mit Motorölwechsel | □ / Dieselkraftstofffilter |
| á /0 | mit erweitertem Inspektionsumfang | △ 7□ Getriebeöl: DSG [®] , ATF |
| 1 /0 | LongLife Motoröl verwendet | □ / Haldexkupplung: Öl |
| □/ ₫ | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □ / □ Keilrippenriemen |
| 270 | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | □/ Luftfiltereinsatz |
| □/ ば | Reparaturempfehlung | □/♀ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| i ∕√□ | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | ⊉ →□ Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service o | durchgeführt am: 人6.07.18 | □/ ∰ Zahnriemen |
| bei km- | Stand: 56042 | □ / □ Zündkerzen |
| Rechnur | ngsnummer: # 46261 | 0/0 |
| Service | durchgefüh t//// | LongLife M b M tsgarartie: |
| | 136/3949/7 | 136/3949/7 |
| | Gohm+ | Gohm+ |
| | Graf Hardenberg GmbH | Graf Hardenberg GmbH |
| | I des 78467trKeonstanz | Stemper 67 Konstanz Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | | | |
|---|-----------------|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten | | |
| parnach Service-Intervall-Anzeige oder | | | |
| am (Datum): | am (Datum): | | |
| oder | oder | | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | ۵ | |

| Ja / Nein | . Durchgeführt wurde: | Ja / Nein | . Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|----------------|--|---------------------|--|
| 0/ | Ölwechsel-Service | | AdBlue® |
| X ₁ | Inspektion | □ X | Bremsflüssigkeit |
| X (0 | mit Motorölwechsel | X (0 | Dieselkraftstofffilter |
| 0/K | mit erweitertem Inspektionsumfang | 01/0 | Getriebeöl: DSG [®] , ATF |
| 5 /0 | LongLife Motoröl verwendet | - /× | Haldexkupplung: Öl |
| | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | 0 /X | Keilrippenriemen |
| Q/0 | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | X /0 | Luftfiltereinsatz |
| | Reparaturempfehlung | u/K | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | ۵/X | Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service du | urchgeführt am: 4902.49 | u/8 | Zahnriemen |
| bei km-St | and: \$5636 | ا کلات | Zündkerzen |
| _ | snummer VW | | lisage roshe thinger |
| | Gohm+ Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Ges Fachbetriebs | | LongLife Mobile at Marantie: 136/3949/7 Gohm+ Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | | | |
|--|-----------------|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten | | |
| nach Service-Intervall-Anzeige oder | | | |
| am (Datum): | am (Datum): | | |
| oder | oder | | |
| bei (km-Stand): | bei (km-Stand): | | |

1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| □/ ७ (| Ölwechsel-Service | □/® < | AdBlue® | |
| A // 🗆 | Inspektion | □/ ø | Bremsflüssigkeit | |
| d / 🗆 | mit Motorölwechsel | □ / ¥ | Dieselkraftstofffilter | |
| □/ & | mit erweitertem Inspektionsumfang | ₩/□ | Getriebeöl: DSG [®] , ATF | |
| ⊠ ,\□ | LongLife Motoröl verwendet | / E r | Haldexkupplung: Öl | |
| □/ ₫ | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | □/ ☞ | Keilrippenriemen | |
| □/₩ | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | M / 🗆 | Luftfiltereinsatz | |
| □/⊈ | Reparaturempfehlung | - / b | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) | |
| □ <i>†</i> ⊠ | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | □/ ② ¥ | Staub- und Pollenfiltereinsatz | |
| Service durchgeführt am: 8.11-13 | | u/ y | Zahnriemen | |
| bei km-S | Stand: 115464 | -/ p | Zündkerzen | |
| Rechnur | ngsnummer; | 0/B/ | •••••• | |
| | durchgeführt volf: 136/3949/7 Gum + Graf Hardenberg GmbH I des Fachbetriebs | | LongLife Mobilitätsgarantie: 1.264949/7 Gohm A Graf Hardenberg GmbH Stempel des Volkswagen Partners | |
| Ihre nächsten Service-Termine | | | | |
| Service-Ereignis | | Zusatzarbeiten | | |
| nach oder | Service-Intervall-Anzeige | | | |
| am (Datum): | | am (Datum): | | |
| oder | | oder | | |
| bei (km-Stand): | | bei (km-Stand): | | |