



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ	1T z	HWØ15623		
	5T1	47Y			
2	TOURAN 2.0		HLBMT		
	110 KW TDI	D6F			
3	DFGA		QMM		
	LI7F		BG		
4	BØA CE9 G1A HD3 J2D DN4 Q4H - 1AT 1GØ 2ZD 1NL 5RQ 5SL TR1 ØBP 3S1 3U2 QG1 I8H 8GV 8ZH 1KE 1ZA - GØ4 7MM ØY1 4UP 4X3 4I2 NØR 5MB 8RM 2JR EØA ØAL ØBP 2G5 1JA LØ9 ØYD				

BTT-0807

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  Volkswagen 150 / 39420 Walter Schneider 57076 Siegen Tel. 02 71 / 70 09-0	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}  WALTER SCHNEIDER KUNDENZENTRUM SIEGEN WEIDENAU Walter Schneider GmbH & Co. KG Weidenauer Str. 124-136 57076 Siegen
05.09.16 Stempel des Volkswagen Partners	02.09.16 Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.05.2017	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29390	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsummer: 2017007502	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Volkswagen
Service durchgeführt von: 22:122 Walter Schneider Fludersbach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 02 71 / 23 55-0	Longlife Mobilitätsgarantie: Walter Schneider Fludersbach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 02 71 / 23 55-0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/> CUVV
oder	
am (Datum): 05/2018	am (Datum): 09/2017
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.06.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 56299	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftrag Nr. 2018008578	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Volkswagen
Service durchgeführt von: 124 / 22122 Walter Schneider Fluderschach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 02 71 / 23 55-0	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 22122 Walter Schneider Fluderschach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 02 71 / 23 55-0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/ 2019 oder bei (km-Stand): 86299 Insp. am (Datum): 06/18 oder bei (km-Stand): 86299

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.04.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 85211	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2019005315	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Volkswagen
Service durchgeführt von: Volkswagen 124 22122 Walter Schneider Flüdersbach GmbH & Co. KG 57074 Siegen	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 22122 Walter Schneider Flüdersbach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 0371 712355-0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2020 oder bei (km-Stand): 115211	<input type="checkbox"/> Insp am (Datum): 04 2020 oder bei (km-Stand): 115211

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.03.20	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 113726	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 2020003808	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Volkswagen 124 / 22122 Walter Schneider Filserbach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 02 71 / 23 55-0 </div> Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Volkswagen 124 / 22122 Walter Schneider Filserbach GmbH & Co. KG 57074 Siegen Tel. 02 71 / 23 55-0 </div> Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/21 oder bei (km-Stand): 143726 Pollenfilter, DSG am (Datum): 03/22 oder bei (km-Stand): 173726