



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland




Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE161203																																																						
	3G5 25Y																																																						
2	PASSAT Var. TLBMT																																																						
	110 kW TDI D6F																																																						
3	CRL B					SGG																																																	
	LC9A-----					T0																																																	
4	<table border="0"> <tr> <td>—</td> <td>B0A</td> <td>F85</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										—	B0A	F85	G1A	H3Y	J2D	DN4					—	1AT	1G2	1XX		5RQ	5SL	TR1				—	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU					8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM					
—	B0A	F85	G1A	H3Y	J2D	DN4																																																	
—	1AT	1G2	1XX		5RQ	5SL	TR1																																																
—	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																																																	
8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM																																																	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

21.04.2017



Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

26.04.2017

FESER * biennann

Feser-Biennann GmbH

Felix-Klein-Str. 76 · 91058 Erlangen

Telefon: 09131/6 86-0 · Fax 6 86-32

www.feser-biennann.de

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschwefelfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.01.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 19395	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 027021239	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  136/51132 Fischer-Diemann GmbH 91056 Erlangen	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/51132 Fischer-Diemann GmbH 91056 Erlangen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.10.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 58472	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 16071	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/51152 Faser-Bismann GmbH 91058 Erlangen	 136/51152 Faser-Bismann GmbH 91058 Erlangen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/18 oder bei (km-Stand): 90000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.10.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 97872	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2079076287	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  136/51152 Feser-Biemann GmbH 91058 Erlangen	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/51152 Feser-Biemann GmbH 91058 Erlangen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/20 oder bei (km-Stand): 120000	 INSPEKTION am (Datum): oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒	☒ AdBlue®	☒
☒ Inspektion	☒	☒ Bremsflüssigkeit	☒
☒ mit Motorölwechsel	☒	☒ Dieselkraftstofffilter	☒
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	☒
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒	☒ Haldexkupplung: Öl	☒
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	☒ Keilrippenriemen	☒
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	☒ Luftfiltereinsatz	☒
☒ Reparaturempfehlung	☒	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	☒
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒
Service durchgeführt am: 27.04.2020		☒ Zahnriemen	☒
bei km-Stand: 106558		☒ Zündkerzen	☒
Rechnungsnummer: 2020005769		☒	☒
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
 136/51152 Feser-Biemann Stempel des Fachbetriebs GmbH 91058 Erlangen		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):