



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



1	WVWZZZ3CZHP024745	CRLB	
	3G535X		
2	3G535X PASSAT Var.	CLBMT 110 KW	
	QFZ LA7W TO	TDI M6F CRLB	
3	XOA B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 Q2J		
	VOA 1AT 1G2 2ZH 5RQ 5SL TR1		
	- 3S2 8T7 Q16 I8E 8GU		
	1ZA L33 0YD G01 7MM		
4	1JI		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>25.4.2017</i></p> <p>49671 Hahn Automobile Pforzheim GmbH Habermehlstr. 52 75172 Pforzheim</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>
<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP024745
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-19

Inspektion

Datum	2020-01-02
Laufleistung	95000 km
Auftragsnummer	45898
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Hahn Habermehlstraße 52 75172 Pforzheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2019-11-05
Laufleistung	89170 km
Auftragsnummer	2019006676
auf Kundenwunsch	
Durchgeführt von	Autohaus Reibersdorfer Braunauer Straße 12 5230 Mattighofen Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen

Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-03-09
Laufleistung	32377 km
Auftragsnummer	64062
Durchgeführt von	Weiss Im Hinteren Tal 30 75180 Pforzheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)