



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVWZZZ3C z HE194456	☐
	☐	3G5 35Y	
2	☐	PASSAT Var. CLBMT	☐
	☐	110 kW TDI D6F	☐
3	☐	CRL B	SGG
	☐	LC9X	TO
4	☐	- B0A F86 G1A H3Y J2D DN4	
	☐	- 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1	
	☐	- 3S2 8TB Q16 I8E 8GU	
	☐	8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM	
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 12. JULI 2017  Hdl.-Nr. 77763 Autohaus möbus GmbH - Vertragshändler - Hansastraße 202 13088 Berlin Tel. 030 / 962 762 - 0 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 12. JULI 2017  Hdl.-Nr. 77763 Autohaus möbus GmbH - Vertragshändler - Hansastraße 202 13088 Berlin Tel. 030 / 962 762 - 0 Stempel des Volkswagen Partners
---	---

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dielektrikstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.06.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 34348	☒ Zündkerzen
Auftrag-Rechnungsnummer: 2018004884	☒
Service durchgeführt von:  187 / 28428 Horst Saur GmbH Kraftfahrzeuge 83233 Bernau Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  187 / 28428 Horst Saur GmbH Kraftfahrzeuge 83233 Bernau Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/19 oder bei (km-Stand): 60.000 km	Inspektion Service am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 60.000 km

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieseldiagnostik
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Hallexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.6.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 52084	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4795	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 187 / 28428 Horst Saur GmbH Krafthelfer 83233 Bernau	 187 / 28428 Horst Saur GmbH Krafthelfer 83233 Bernau
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6.20 oder bei (km-Stand): 82000	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 9000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldekkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.05.2020	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 82221	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 187/28428	☐ / ☒
Service durchgeführt von:  187 / 28428 Horst Saur GmbH Kraftfahrzeuge 83233 Bernau	LongLife Motoröl-Garantie:  187 / 28428 Horst Saur GmbH Kraftfahrzeuge 83233 Bernau
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	Inspektion oder Ölwechsel
am (Datum): 05/2021	am (Datum): 05/2021
oder	oder
bei (km-Stand): 112221	bei (km-Stand): 112221