



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



AUTOHAUS GMBH **ELSÄSSER**

Ersinger Straße 30 · 75228 Ispringen
Tel. 07231/89624 · Fax 07231/82257
Internet: www.vw-elsaesser.de
E-Mail: info@vw-elsaesser.de

Fahrzeugdatenträger



1	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									WVWZZZ3C z GE172328 3G2 35X																								
2	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									PASSAT Lim. CLBMT 110 kW TDI M6F																								
3	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									CRL B QFZ LC9X TO																								
4	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																																	- B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S0 8TB QI6 I8E 8GU 8RM 1ZA L33 OYA G01 7MM

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}
 141/22374 MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG 80687 München	MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG Volkswagen Zentrum München Landsberger Straße 240 80687 München Telefon (0 89) 411 140 - 0 Telefax (0 89) 411 140 - 313 www.MAHAG.de
Marz 2016	Marz 2016
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebelöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.02.13	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31452	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2561	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	Logo Mobilitätspartner:
 Audi Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH Stempel des Fachbetriebs	 Audi Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH Stempel des Volkswagen Partners 75228 Ispringen

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	etc. Inspektionsumfang
am (Datum): 06/2016	am (Datum): 05/2013
oder	oder
bei (km-Stand): 61000	bei (km-Stand): 60000

Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
Kratzer Tür v.l.	
Kratzer Stoßfänger li.b.	
Kratzer Seitensw. li.b.	
  Service Audi Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH 75228 Ispringen Stempel des Fachbetriebs	





Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> /x Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> /x AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> /x Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> /x mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> /x Dieselmotorschwefelabscheider
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> /x Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> /x Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> /x Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> /x Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> /x Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> /x Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> /x Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> /x Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> /x Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20. 8. 18	<input type="checkbox"/> /x Zahnriemen
bei km-Stand: 54348	<input type="checkbox"/> /x Zündkerzen
Rechnungsnummer:  6499	<input type="checkbox"/> /x
Service durchgeführt von:  136-70092 Autohaus Elsässer GmbH 75228 Ispringen Stempel des Fachbetriebs	<input type="checkbox"/> /x
	LongLife Mobilitätsgarantie.   136-70092 Autohaus Elsässer GmbH 75228 Ispringen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine



Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8/11/18 oder bei (km-Stand): 84000	<u>Pollenfilter</u> am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabscheider
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.11.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62730	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7831	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
  Audi Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH Stempel des Fachbetriebs	  Audi Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/2019 oder bei (km-Stand): 84000	Kraftstofffilter / Luftfilter am (Datum): 03/2022 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutz
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 90073	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10808	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH Stempel des Fachbetriebs	Service durchgeführt von:  Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH Stempel des Fachbetriebs
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>erw. Insp. Umfang</i>
am (Datum): 09/2020	am (Datum): 08/2020
oder	oder
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 114000

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:



✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 Service 136-70092 Autohaus Elsässer GmbH 75228 Ispringen Stempel des Fachbetriebs
<i>Unleser Türschw., Sitzwahl</i>	
<i>W.L. u. Stabträger W.</i>	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 01.02.19	km-Stand: 31452
Bemerkungen: Aktion 4667 Aktion 64E4 Aktion 97CH	 Service  136-70092 Autohaus Elsässer GmbH 75228 Ispringen Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs