



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HWØ87514	
	5T1 37Y	
2	TOURAN 2.0	CLBMT
	110 KW TDI	D6F
3	DFGA	SGG
	LC9XL	Ø8
4	BØA U11 G1A HS4 J2D DN4 Q2J	
	— 1AT 1G2 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1	
	ØBP 3S1 3U2 QG1 I8E 8GV 8ZQ	
	1KE 1ZA — GØ4 7MM	
	ØY1 4UP 4X3 4I2 N2Z 5TX	
	8RM 2JR E2F ØAL ØBP 2G5	
	1JA LØ9 ØYE	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>187/48305 <b>MAHAG</b> 81669 München</p> <p>27.04.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p>  <p>187/48305 <b>MAHAG</b> 81669 München</p> <p>28.04.17</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZ1TZW087514
Typbezeichnung	TOURAN 2.0 CLBMT 110TDI D6F
Datum der Auslieferung	2017-04-28

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-01-21
Laufleistung	56816 km
Auftragsnummer	2019701085
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Seitz Münchner Straße 81 87700 Memmingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-03-06
Laufleistung	28176 km
Auftragsnummer	2018704032
Durchgeführt von	Seitz Münchner Straße 81 87700 Memmingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)