



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Lieber Volkswagen-Kunde,
bitte bringen Sie stets Ihren Serviceplan zu Ihrem Servieaufenthalt mit.

Kunde:

Dornbach GmbH

☐ Kauf

☒ Leasing Nummer:

6096235

☐ Autocredit Nummer:

Folgende Dienstleistungen sind Bestandteil des Vertrags:

☒ Wartung & Verschleiß

☒ Reifen Clever Paket

☐ Kfz-Versicherung

☐ Garantieverlängerung

☒ Reifeneinlagerungsservice

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZGP037027	CRLB	
2	3G535Y	CLBMT	110 KW
	3G535Y PASSAT Var.	TDI D6F	CRLB
	QMM LR7H	TO	
3	X0A B0A F86 G1A H3Y J2D DN4 Q2J		
	V0A 1AT 1G8 1XX	5RQ 5SL TR1	
	— 3S2 8T8 Q16	I8H 8GU	
	1ZA L34 0YC G01 7MM		
4	1JA		

8TT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Volkswagen Zentrum Koblenz 133 46299 56070 Koblenz Löhrgruppe	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  Volkswagen Zentrum Koblenz Löhr & Becker Automobile GmbH Andernacher Straße 210-220 · 56070 Koblenz Tel. (02 61) 80 77-0 · Fax (02 61) 80 77-159 Löhrgruppe
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieseldruckstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldeklkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.7.17	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 32366	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 742 46299 66070 Koblenz VW Gruppe	 742 46299 66070 Koblenz VW Gruppe
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>land</i> oder bei (km-Stand): <i>km 34</i>	 <i>Pollenfilter</i> am (Datum): <i>7.7.18</i> oder bei (km-Stand): <i>00000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbdexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.7.19	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 62879	☐ Zündkerzen
	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Koblenz 142 46299 56070 Koblenz fahrgruppe	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Koblenz 142 46299 56070 Koblenz fahrgruppe
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine


Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>06/2020</u> oder bei (km-Stand): <u>123570</u>	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Mängel festgestellt?	Ja: ☒	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	13366299 Koblenz Straube	

Stempel des Fachbetriebes

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleifring
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklappe: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.06.20	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 122136	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 012084	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
 142 46299 88078 Koblentz Koblenz	 142 46299 88078 Koblentz Koblenz
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 6.12	am (Datum): 6.12
oder	oder
bei (km-Stand): 122136	bei (km-Stand): 18206