VOLKSWAGEN LEASING
GMBH

Kunde mit Sondervereinbarung!
Bitte unbedingt Leistungsumfang in Service Online anfragen.
19033

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE162832
3G5 35X

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI M6F

3 CRL B QFZ
LC9X--------- TO

4 B0A F86 G0K H3Y J0B DN4
– 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 5W0 8TB QI6 I8E 8GV
8RM 1ZA L33 0YD G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VWZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082 03.03.2016	10.03.16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.01.17	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 29666	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VWZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082	LongLife Mobilitätsgarantie: ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VWZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	POLLENFILTER
oder	
am (Datum):	am (Datum): 3/18
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.08.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 59176	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 116 Telefax (030) 54 797 157 marzahn@autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082 Stempel des Fachbetriebs	ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 116 Telefax (030) 54 797 157 marzahn@autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082 Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 08/18 **oder** bei (km-Stand): 90.000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.08.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 84721	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 4211006353 6	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VwZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082	LongLife Mobilitätsgarantie: ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VwZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder am (Datum): 08.19	am (Datum): 03.19
oder bei (km-Stand): 114721	**oder** bei (km-Stand): 114721

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.3.19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 113 180	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 41 M 097388	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VWZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082	LongLife Mobilitätsgarantie: ASB Autohaus Berlin GmbH Volkswagen Zentrum Marzahn Marzahner Chaussee 234 12681 Berlin Telefon (030) 54 797 100 Telefax (030) 54 797 136 VWZentrum@autohaus-berlin.de www.autohaus-berlin.de Betriebsnummer 146 76082
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	POLLENFILTER ..... am (Datum): 3/21 **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☐ / ☑ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.2020	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 132140	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2005M34482	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Berlin GmbH, Am Juliusturm 10 · 13599 Berlin, Tel. (030) 8908-1502 · Fax:-1501	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 146/6069 1 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 13599 Berlin
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 03/21	am (Datum): 03/21
oder	**oder**
bei (km-Stand): 14300	bei (km-Stand): 15000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.08.2020	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 135676	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 10033	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 146/6969 1 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 13599 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	..... Q16
oder	
am (Datum): 03/2021	am (Datum) 03/2021
oder	**oder**
bei (km-Stand): 162140	bei (km-Stand): 180000

Skenováno pomocí CamScanner